Voertuig rapport

Taxatiedatum: 11-11-2026

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Business Plus
2021 - 72 kW / 98 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	N535KL
Chassisnummer	SB1K93BE30E261963
Eerste registratie	09-11-2021
APK geldig tot	09-11-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	130.176 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	11-11-2026
Definitieve kilometerstand	130.176 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.798
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	111
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	72 kW / 98 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	130.176 km	Ja

Opties & accessoires 6

Achteruitrijcamera | Cruise control | Klimaatregeling | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 2

Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	109505
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	yokohama
Velgen	-
Band breedte	2254517 mm
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2026

Schades (12)

Schade interieur - Niet aanwezig (Manco)

Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
manco - hoedenplank



Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
velgrand beschadigd - velg rechtsachter




Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
velgrand beschadigd - velg linksachter




Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
velgrand beschadigd - velg linksvoor




Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
velgrand beschadigd - velg rechtsvoor




Andere - Andere

Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
gekrast - deurpanelen




Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
lak laat los - scherm linksachter

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
deuken en krassen - bumper voor

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-






Omschrijving
Gescheurd / beschadigd - grille

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Anders
Oplossing
-


Omschrijving
krasjes - bumper achter

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-






Omschrijving
deuken en krassen - scherm rechtsachter

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-






Omschrijving
Deukjes 2x - portier linksvoor

Exterieur opmerking	6 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	4 gemelde schade	-
Interieur opmerking	1 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
01-11-2021	Registratie datum goedkeuring	Importeur
09-11-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
10-11-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
09-11-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | achteruitrijcamera | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | armsteun voor | audio installatie | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | buitentemperatuurmeter | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp | DAB | dimlichten automatisch | draadloze telefoonlader | elektrische ramen voor en achter | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | extra getint glas achter | grootlichtassistent | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | keyless entry | keyless start | knie airbag(s) | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lederen/stof bekleding | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 17" | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | regensensor | rijstrooksensor met correctie | spraakbediening | stuur en versnellingspook (kunst)leder

stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | volledig digitaal instrumentenpaneel | voorstoelen verwarmd | zijairbag(s) voor

Extra foto's







