VOLKSWAGEN MULTIVAN

Vehicle information


Make:	**VOLKSWAGEN**	License:	**CDBC572**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**MULTIVAN**	VIN:	**WV2ZZZST5RH000407**
Fuel type:		Power:	**110 kW**
Version:	**1.4 EHYBRID PHEV DSG EXT STYLE**	First registration	**06/10/2023**
Mileage:	**75986 km**	N° of doors:	


Damage summary




Interior	1
Rear	1
Right	1
Roof & others	1




Commercial pictures


















2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------
3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO, und Kraftstoff-verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO,-Emissionen Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km] Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	129	----	----	5.7	----	----	255
Mittel:	148	----	----	6.5	----	----	201
Hoch:	135	----	----	6.0	----	----	214
Extra hoch:	212	----	----	9.3	----	----	280
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	219
Kombiniert (erhaltend):	162	----	----	7.1	----	----	240
Kombiniert (entladend):	24	----	----	0.8	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	42	----	----	1.9	----	----	174

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): 47 (EAER innerorts): 51
Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): 43 (AER innerorts): 54
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 ----------
Anhang I Teil A Abschnitt 5:
52. Anmerkungen:
NO.3O: A1 max 1665##NO.3O: A2 max 1669###NO 16.1.: mit Anhänger:+0 kg##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+100 kg#NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:## 235/50 R18 101H XL#7,5JX18 ET6O;##235/55 R17 103H XL#6,5JX17 ET6O;##245/45 R19 102H XL#6,0JX19 ET58;##235/50 R18 101H XL M+S#7,5JX18 ET6O;##235/55 R17 103H XL M+S#6,5JX17 ET6O;##215/60 R17C 104/102H M+S#6,5JX17 ET6O##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung: 235/50 R18, 245/45 R19;##



VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Alarm	Central consol	Central locking
Distance control	GPS	Interior leather	Luggage space cover
Power steering	Rain sensor	Rims alloy	Seats F heated (ECS&B)
Steering wheel multifunctional	Telephone	Windows electric functioning	

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others







Charging cable (normal)
Missing
Check
Rear



Door RR
Repaired
No repair
Right



Interior

Damaged


Acceptable

Interior












Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
235/55/17/103/H
Bridgestone
5.0 mm
Front Right
Summer
Aluminium
235/55/17/103/H
Bridgestone
3.0 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
235/55/17/103/H
Bridgestone
6.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
235/55/17/103/H
Bridgestone
6.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Maintenance	**OK**
Maintenance	**over 4100 km**	Number of charging cables (normal)	**0**
Number of charging cables (rapid charge)	**1**	Number of keys total	**2**
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**	Registration Certificate Home (BE)	**Yes**
Repair kit	**Yes**	Reset to factory settings	**Yes, vehicle is reset to factory settings**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

2 interfaces USB-C AV+4 prises charge USB-C	2 préparations pour accoudoirs de la 3è rangée	2 sièges individuels dans la 2ème rangée de sièges
3 sièges individuels dans la 3ème rangée de sièges	ABS (antiblocage des freins)	ACC 'stop & go'+limiteur vitesse+Car2X
Accoudoirs (amovibles et déplaçables)+tables repliables arrière sièges dans 2e rangée de sièges	Accoudoirs amovibles et réversibles à la 2è rangée	Accoudoirs sur les sièges avant des deux côtés+appui lombaire électrique+table repliable
Affichage du contrôle de la pression des pneus.	Airbag central	Airbag passager désactivable manuellement
Airbags conducteur et passager	Airbags latéraux aux sièges avant	Airbags rideaux avant et arrière
Alarme antivol+surveil.int, protection contre le remorquage+v.c. entrée séparée conducteur	Antivol électronique 'Transponder'	ASR
Assistance au verrouillage du hayon arrière	Assistant d'évitement et assistant de braquage	Assistant de maintien sur la voie ''Lane Assist''
Batterie LiFeP04 450A (40 Ah)	Bluetooth	Boîte à gants éclairée
Boîtiers de rétroviseur extérieur en Noir	Boulons antivol	Câble de chargement
Caméra de recul	Clés (4) avec commande à distance	Climatronic à 3 zones
Commande vocale	Convertisseur DC/DC 3.0 kW	Couvre-bagages+crochets à bagages+filet à bagages
Cruise control avec limiteur de vitesse	DAB+	Détecteur de pluie
Deuxième clé à télécommande	Digital Cockpit Pro	Direction électromecanique
Dynamic Chassis Control (DCC)	Dynamic Light Assist	Eclairage d'ambiance dans la zone des portes avec projection du logo Multivan Silhouette
Eclairage d'ambiance et éclairage de proximité	Enjoliveur de roue pour JAV	ESP
Feux arrière LED	Fonction Coming Home - Leaving Home	Front Assist+détection des piétons et cyclistes
GPS Discover Pro+écran tactile couleur 10''	Grille de calandre peinte en noir brillant avec 2 baguettes chromées rétroéclairées	Hayon avec aide à la fermeture
Hayon électrique (ouverture/fermeture)+Easy Open	Head-Up Display	Inserts 'Dark Woodgrain Optic'
Insonorisation intérieur plus poussée	JAV Dundrod noir brillant 6.5Jx17''+235/55	Kit Chrome
Kit crevaison	Lumière de mauvais temps	Manuel d'utilisation du véhicule bilingue
Miroirs de courtoisie éclairés	Option infotainment (MIB3)	Outillage de bord
Pare-brise chauffant	Pare-brise feuilleté verre isolant et acoustique	Park Assist et capteurs de stationnement avant et arrière
Pédalier en acier inoxydable	Peinture Gris pur	Peinture métallisée
Phares Matrix IQ.Light+feux de jour LED	Pneus 235/55R17 103H résistance roulement optim.	Porte coulissante à gauche électrique
Porte coulissante droite électrique	Portes coulissantes électriques G/D+Easy Open	Pré-équipement stéréo 8 HP
Préparation pour We Connect & We Connect Plus	Protection de seuil de porte en plastique	Radio ''Ready 2 Discover'' écran tactile 10''
Rappel de ceinture de sécurité (optique et acoustique) avec contact électrique AV/AR	Reconnaissance de panneaux de signalisation	Réglage dynamique du site des projecteurs avec feux de virage dynamiques
Régulateur de vitesse adaptatif ACC follow to stop	Rétroviseur intérieur électrochromatique	Revêtement de sol en tapis renforcé ds comp.passag
Sans table	Sellerie bicolore ArtVelours/cuir lisse	Service d'appel d'urgence (e-call)
Side Assist+Exit Assist avec détecteur angle mort	Siège conducteur avec réglage en hauteur	Siège passager avec réglage en hauteur
Sièges avant chauffants	Sièges chauffants sur la 2e rangée sièges	Sièges confort AV en cuir régl.élect.+ventilation
Suspensions et amortisseurs (standard)	Système de détection de somnolence	Système de fermeture et de démarrage sans clé ''Keyless Access'' sans Safelock
Système de protection proactive occupants	Tiroirs sous sièges dans l'habitacle+2 poubelles	Toit ouvrant panoramique vitré électrique
Travel Assist: Lane Assist+Side Assist+ACC+Emerg.	Troisième feu stop	Verre athermique (vert)
Verrouillage central avec Keyless Start+Safelock	Version non-fumeur	Vitre dans la porte coulissante droite
Vitre dans la porte coulissante gauche	Vitres électriques avant	Vitres teintées athermique Privacy 65% dans le compartiment passagers+vitres lat.isolantes
Volant multifonctions cuir chauffant avec palettes	Volant multifonctions en cuir avec palettes	Wired & Wireless App Connect

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.