49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Stromverbrauch [Wh/km]
Niedrig:	177	----	----	7.7	----	----	--------
Mittel:	132	----	----	5.8	----	----	--------
Hoch:	118	----	----	5.2	----	----	--------
Extra hoch:	143	----	----	6.3	----	----	--------
Kombiniert:	138	----	----	6.0	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
   Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 32
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 1.43 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----
4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoffverbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Stromverbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	--------
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
   Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
   Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1586##NO 30.: A2 max 1576##NO 16.2.: with trailer axle 2:+100 kg##NO 35.: 215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7,5JX19 ET40;##235/55 R18 100V#7,5JX18 ET40

54. Fahrzeuge mit erweit. Syst.: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS
55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: yes
56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: yes

046CC0189322
www.PS-Team.de

ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

ŠKODA

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
PS	ACVDXDBX0	FD7FD7GC0084VN3S51ACA

0.2.1. Handelsbezeichnung: KODIAQ

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: ---------- - ----------
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: ---------- - ----------
Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]: ---------- - ----------
Rollwiderstand [kg/t]: ---------- - ----------
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]: ---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37AS_A1_1408-TMB
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5QA_0V_0378_000-TMB
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_PS_DXDB_FD7_0_A_1_1-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ381_7F_23_005-TMB
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: ----------
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00264_00_000-TMB
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-5N_DGW_D_AMABAB-TMB
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Skoda Auto a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
On the left or right B-pillar, glued or bonded
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBJB7PS6TT020562
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2025-08-27

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2018/858*00107*06 , erteilt am 2025-05-30

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2025-08-27

Ing. Jan Stinka
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2025-08-27

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBJB7PS6TT020562

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2789
4.1. Achsabstand [mm]:	2789
5. Länge [mm]:	4758
6. Breite [mm]:	1864
7. Höhe [mm]:	1669
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1663
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1709
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2245
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1180 / 1120
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4045
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1800
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DXD
22. Arbeitsverfahren:	Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm^3]:	1498
26. Kraftstoff:	petrol/hybrid
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min^{-1}](Verbrennungsmotor):	110.00 bei 5000
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	13.50
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):	automatic							
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------						--------	--------	--------
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	----------						--------	--------	--------

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	207
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1572 / 1561
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	235/50 R19 99V / 7,5JX19 ET40 / A / C1
Achse 2:	235/50 R19 99V / 7,5JX19 ET40 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	GREY
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	75.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 EB
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1800
47.1.2. Stirnfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)^2]:	130.5	0.279	0.03670

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	132.5	11.8	9.3	16.9	--------	--------	0.1100	2.50E9
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m^{-1}]:	--------

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : leicht entfernbare Teile

DEKRA-Nr: 0571 / 0100039338 / 2026 / B077011001205 vom 16.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.09.2025	Letzte Zulassung	12.09.2025
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Kodiaq 1.5 TSI mHEV DSG Selection
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJB7PS6TT020562
HSN / TSN	8004 / AYD	Schlüssel-Nr.	40468643
Km-Stand abgelesen	1247	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Graphite Grau Metallic (F7C) / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 W	Bridgestone / Turanza All Season 6	A /O	7 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 W	Bridgestone / Turanza All Season 6	A /O	7 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 W	Bridgestone / Turanza All Season 6	A /O	7 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 W	Bridgestone / Turanza All Season 6	A /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abbiegeassistent inkl. Ausweichunterstützung, Ablagefächer in den Türverkleidungen mit Flaschenhalter (1,5 l) und Wanrwestenfächern vor.und hin., Airbag, Center-Airbag vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags vorn und hinten, Airbag, Seitenairbags vorne, Ambiente Beleuchtung im Innenraum sowie Logo-Projektor außen, Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch, Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, schwarz, Digital Cockpit Plus (10"), Digitale Drehregler (Smart Dials), Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegelabblendung, automatischr, mit Sensoren, Rahmenloss, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA), Interieur Design Selection Loft, Isofix-Verankerung auf dem Beifahrersitz, Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether, Kindersicherung elektrisch für die hinteren Türen und Fenster, Klimaanlage Climatronic (3-Zonen), Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, Kreuzungsassistent (Crossroad Assist), LED Heckleuchten mit schwarzer Leiste zwischen den Leuchten, LED Scheinwerfer mit Fahrlichtassistent, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern, Mittelarmlehne vorn inklusive Becherhalter, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Ottopartikelfilter, Parksensoren vorn und hinten mit Rangierbremsfunktion, Phonebox mit induktiver Schnell-Ladefunktion für 2 Smartphones inklusive Kühlung, Radio: Infotainmentsystem Basic, Radiozubehör: 2 x USB-C-Anschlüsse vorn sowie 2 x USB-C-Ladeanschlüsse im Fond, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirmfach in der Fahrertür, Regensensor und Fahrlichtassistent (Easy Light Assist), Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Rückfahrkamera, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen (2. Sitzreihe) im Kofferraum, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar inklusive manuell einstellbaren Lendenwirbelstützen, Skoda Care Connect, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- (Side Assist) und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12V im Gepäckraum und an der Rückseite der Mittelkonsole, Taschen an der Rückseiten der Vordersitze inklusive Smartphonetaschen, Textilfußmatten, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung für eine Alkoholprüfung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung, Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PI2	Interieur Design Selection Suite Schwarz Lackierung: Metallic
PAA	Paket: Fahrassistenz
PCA	Paket: Komfort
PWC	Paket: Winter
PJ5	Räder: 19"-Leichtmetallfelgen Lefka, Anthrazit glanzgedreht

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.