DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS4 S1008105	Erstzulassung	28.02.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI 8946	Laufleistung	9 977 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Unfall		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✖


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✔
Serviceheft	✔
Bordmappe komplett	✔
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✖

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Externes Gutachten Außenschäden
Position	Vorne links
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Hinten links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Sommerreifen
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Schnitt
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

6



Bauteil	Externes Gutachten Mechanik
Position	Vorne links
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Externes Gutachten
Position	Vorne links
Beschreibung	Pauschale Reparieren
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Die Zustandsbewertung wurde unter den vorgefundenen Bedingungen durchgeführt.
Zusätzlich wurden Schadenswerte aus einem Externen Gutachten übernommen.