DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA7 TT020801	Date d'immatriculation	03/02/2026	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-711-AH	Odometre	9 683 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch Autonomie Etend	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Kleber 215/60/17 H Eté 5.7 mm

Kleber 215/60/17 H Eté 5.8 mm





Goodyear 215/60/17 H Eté 6.3 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.2 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

6



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.2 Mm
PneuAVG Kleber 215/60/17 H 5.7 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.3 Mm
PneuAVD Kleber 215/60/17 H 5.8 Mm