

Fahrgestellnummer VFAAEFD0471006907

Vorgang

Auftragserteilung

Besichtigung 15.06.2026

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I gesehen

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Nein, Nicht möglich Probefahrt durchgeführt Nein, Standard

Probelauf durchgeführt Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Alpine	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	A 110 1.8 TCe 300 San Remo 73 (EURO 6d)
Aufbau	Coupé	Erstzulassung	22.06.2023
FIN	VFAAEFD0471006907	Laufleistung	22.480 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	BLEU CADDY ALPINE / Uni / 2-Schicht
Hubraum	1.798 / cm ³	Polster / Polsterfarbe	Alcantara / Schwarz
Leistung	221 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d / grün
Anzahl Türen	2	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	05/2028
KBA-Nummer	3033 / AAC		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	205/40 ZR 18 86 Y	Michelin PilotSport4	S / O	7 mm	0523
Vorne rechts	205/40 ZR 18 86 Y	Michelin PilotSport4	S / O	7 mm	0523
Hinten links	205/40 ZR 18 86 Y	Michelin PilotSport4	S / O	5 mm	0523
Hinten rechts	205/40 ZR 18 86 Y	Michelin PilotSport4	S / S	5 mm	0523
Tirefit	Haltbar bis: 06/2028				

Legende: S=Sommer / O=Original S=Schadhaft

Reifenbewertung

	Reifenart	Profiltiefe
Hinten rechts	S / S	5 mm

Legende: S=Sommer / O=Original S=Schadhaft

Zwischensumme


Zustand / Erhaltung

Wartung: am 06/2024 bei 9.037 km
Wartungsnachweis: lückenhaft

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Abgasanlage (Sport) mit Klappensteuerung, Alpine Telemetrics, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-Navigationssystem (Navigations- und Entertainment-System) mit Touchscreen-Farbdisplay 7 Zoll, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Bremsassistent, Bremssättel schwarz lackiert, Coming-Home-Lichtfunktion, Dach carbonbeschichtet in Kontrastfarbe, Dachhimmel Mikrofaser, schwarz, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Embleme Alpine, Kotflügel vorn, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber vorn elektr. mit Impulsgeber, Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming, Bluetooth, Fußstütze Aluminium, Fußstütze Beifahrer Aluminium, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe, Heckdiffusor Carbon, Heckleuchten LED, Hochleistungs-Bremssystem (Brembo), Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Carbon, Innenausstattung: Interieur in Schwarz und Carbon matt, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Karosserie: 2-türig, Klimaautomatik, LM-Felgen, Lenkrad (Sport) Leder / Microfaser, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Motor 1,8 Ltr. - 221 kW TCE KAT, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rennsport Schalensitze Sabelt aus Carbon mit Mikrofaser Polsterung, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad, Aluminium, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Voll-LED, Sonderlackierung Caddy Blue, Sound-System Focal High Performance Sound, USB-Anschlüsse, Verglasung hinten abgedunkelt, Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage

Optischer Zustand



Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR brutto</i>
1. Service/Inspektion - mehr als eine Wartung kein Nachweis, Wertminderung (Bild 3)	6.020
Zwischensumme	6.020

Fehlteile

	<i>Rep. Kosten in EUR brutto</i>
1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schlüssel fehlt, erneuern	400
2. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage fehlt, erneuern	800
Zwischensumme	1.200



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts




Innenraum



Kombiinstrument



KM-Stand




vorgelegte Unterlagen

22.06.2023	3033	AAC000162	2	1	221/6300	250
M1	AD		4180-4180		1798-1798	
VFAAEFD0471006907	6		1248-1255		1184-1215	
ALPINE			-	-	-	-
AEF			153	1360	1360	
DF2			654	827	-	
MFBUA2910001			654	827	-	
-			101	3750	72	
A110			-	-	2	-
ALPINE (F)			205/40 R18 86Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/40 R18 95Y			
Coupé			-			
715/2007*2018/1832AP			Blau	5		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0612*19			
Benzin			17.11.2022	K	GV517769	
0001	36AP	1798	-			

Kopie Zul.besch. 1

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VFAAEFD0471006907

Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
3.6.24	9037		
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/> Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> <small>*siehe spezifische Seite</small>		Stempel  Goldschmidt König G Grödenstraße 55 M 38100 W Tel. 05328/45 70-0 B Fax 05328/45 70-10 H	
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/> Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> <small>*siehe spezifische Seite</small>			
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/> Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> <small>*siehe spezifische Seite</small>			

6.8

Scheckheft



Typenschild



Mittelkonsole



Fahrbereidung



Bild 1:
Außen, Felge hinten rechts, zerkratzt, lackieren
Reifen hinten rechts beschädigt



Bild 2:
Außen, Felge vorne rechts, zerkratzt, lackieren

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: **VF1A8FD0921006907**

Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertminderungen
3.6.24	9037		
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/>		Stempel Geltinger König G 2024/06 55 M 0328/45 70-0 B Fax 0328/45 70-10 H	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertminderungen
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/>		Stempel	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertminderungen
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/>		Stempel	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>			
*siehe spezifische Seite			

6.8

Bild 3:
Technik, Service/Inspektion - mehr als eine Wartung , kein
Nachweis, Wertminderung