

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

6088NCR / WBA21EF0305356923 / 5356923

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.434

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6088NCR Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BF GOODRICH	225/55/18	102	Y	-
DI	BF GOODRICH	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BF GOODRICH	225/55/18	102	Y	-
TI	BF GOODRICH	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	13/01/2026	RaC:	EUROPCAR
Comentarios:	neumáticos Nexen, cable de carga en interior		

Daños no valorables:

6088NCR COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Aleta tr dr c/estribo	OBSERVACIÓN-	

6088NCR COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
3. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
6. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.33 h.	5,63	0,00		88,79 €
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
10. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1189,83 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6088NCR RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,10 h.	196,34 €
Total material pintura	-	28,58 €
Total Mano de Obra Pintura	6,75 h.	259,86 €
Total Recambios	-	545,06 €
Descuento recambios aplicado	-	304,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	160,00 €















Valores desde Indiv.

2.5 l/h
-3.9 kWh/h



Total 22434 km → 22425.9 km



P

Puerta abierta.



77 km 9:40



+4.0 °C km

←
MEDIA
TEL
NAV

CHECK-CONTROL

🔔 📶 97.0 MHz 🔊 📺 9:40

- ⚠️ Capó abierto.
- ⚠️ Puerta abierta.
- ⚠️ Tapa del maletero abierta.
- ⚠️ Autonomía 77km
- ℹ️ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- 24° 📉 + 🌀 🏠 🗄️ - 24° 📈 +



CHECK-CONTROL

- ▲ Cappi allentati
- ▲ Pneumatici allentati
- ▲ Pneumatici allentati
- ▲ Tipo del motore allentato
- ▲ Autoservizio 75km

1 Tipo del motore allentato. Clicca, per favore

24°C



CHECK-CONTROL


- Capó obierta.
- Puerta obierta.
- Puerta obierta.
- Topo del motor obierta.
- Autonomia 77km
- Tipu del motor obierta. Clima, por favor.

24°C 24°C





BMW



SAFETY

SAFETY

SAFETY

⊕WBA21EF0305356923⊕







↶
MEDIA
TEL
NAV

The navigation screen features a map with a blue overlay. At the top right, it displays '97.0 MHz', a speaker icon, a signal icon, and the time '9:42'. A search overlay is positioned on the left side of the map, containing the following elements:

- A header bar with a flag icon and the text 'Mis destinos'.
- A grid of six icons: a gas pump (labeled 'M-404'), a parking 'P' sign, a car with a checkmark, a coffee cup, a fork and knife, and a search icon.
- A search bar at the bottom of the overlay with the text 'Búsqueda' and a search icon.

Below the map, there is a 'Centrar vehículo' button with a location pin icon, a '100m' scale indicator, and a settings gear icon. At the very bottom, a control bar includes temperature controls (24° with a fan icon and minus/plus signs), a home icon, a window icon, and another temperature control (24° with a fan icon and minus/plus signs).

10

0 km/h





INCLINUM
OFF ON ZERO
5.79

TRACTION A

TEMPERATURE A



5.35

OUTSIDE
TREADWEAR 200



INCH/MM
5.78
OFF ON ZERO























10











0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTO SERVICE



Manheim
CONTOUR



Manheim
CON. AUTOMOTIVE

