Opel

MOVANO L2H2 PAN DI MAN

VIN: VXEYCBPFBPG006821



Description

N° d'immatriculation
GQ-643-PA

Date de 1ère immatriculation
24/04/2023

Odomètre
82491 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Type de carroserie
Fourgon

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
COUSSOUL - GCA (TEA)

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Roue de secours / -	Manquant	Echange
			
002	Rétroviseur / Gauche	Cassé	Echange
	 		
003	Aile / Avant Droit	Malfaçon	Peinture




004	Pare-chocs / Avant Droit	Rayure	Peinture




005	Extérieur complet / -	Auto-collants	Déstickage



006	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation




007	Panneau latéral / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation




008	Panneau latéral / Gauche	Enfoncement	Réparation






009	Pavillon / Avant	Malfaçon	Peinture




010	Panneau latéral / Gauche	Enfoncement	Réparation







011	Coin de carrosserie / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation





012	Pare-chocs / Arrière	Cassé	Echange




013	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation





014	Monogramme de porte / Arrière Gauche	Cassé	Echange
015	Coin de carrosserie / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation





016	Panneau latéral / Droit	Enfoncement	Réparation




017	Porte / Droit	Enfoncement	Réparation





Éléments amovibles

- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Cache bagages
- [ ] Clé anti-vol
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Plage arrière
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Carnet de garantie
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Filet de coffre
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Porte documents
- [ ] Trousse à pharmacie
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Carte mémoire
- [x] Cric
- [ ] Filet de separation
- [ ] Pare-vent
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	SEBRING	215 / 70 / 15 / Été	7 mm
Avant Droit	SEBRING	215 / 70 / 15 / Été	7 mm
Arrière Gauche	FIRESTONE	215 / 70 / 15 / Été	7 mm
Arrière Droit	FIRESTONE	215 / 70 / 15 / Été	7 mm

Photos



Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Spare Tyre



Vin


Roue de secours / - / Manquant


Rétroviseur / Gauche / Cassé



Rétroviseur / Gauche / Cassé


Aile / Avant Droit / Malfaçon



Aile / Avant Droit / Malfaçon



Pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Extérieur complet / - / Auto-collants



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Avant Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Avant Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Pavillon / Avant / Malfaçon



Pavillon / Avant / Malfaçon



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement


Panneau latéral / Gauche / Enfoncement


Panneau latéral / Gauche / Enfoncement


Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Coin de carrosserie / Arrière Gauche / Enfoncement


Coin de carrosserie / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Cassé


Pare-chocs / Arrière / Cassé



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Coin de carrosserie / Arrière Droit / Enfoncement


Coin de carrosserie / Arrière Droit / Enfoncement



Panneau latéral / Droit / Enfoncement


Panneau latéral / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement


Porte / Droit / Enfoncement