

Renault

CAPTUR160EDCMILD HYBRID RS LINE

VIN:VF1RJB00269880055



Description

	Date de 1ère immatriculation 09/11/2022	Odomètre 69706 km
Couleur Gris		Capitonnage -
	Année modèle	
Nombre de portes -		Generation
Berline à Hayon	Véhicule particulier	
Energie Essence	Puissance 160 HP	-
Type de carrosserie e	Nombre de sièges -	Motorisation Thermique

Equipements véhicule

Type de véhicule

Caméra de recul	Jantes alliage	Radar de proximité avant
Système de navigation	Régulateur de vitesse	Climatisation automatique
Radar de proximité arrière		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 24/06/2026	Date de validation de l'inspection 25/06/2026
-----------------------------	---	---


Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommages	Correction
001	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation

				
002	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Lustrage	
				
003	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation	
				
004	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture	
				
005	Capot / -	Enfoncement	Réparation	
				
006	Pare-chocs / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation	
				
007	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Echange	
				

008	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Réparation
			
009	Monogramme de hayon/malle / Arrière	Cassé	Echange
010	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
011	Spoiler / Avant	Enfoncement	Réparation
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Carnet de garantie
- ☒ Clé plip
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Plage arrière
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de separation
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☐ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Cric
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	TIGAR	215 / 55 / 18 / Tous	6.4 mm
Avant Droit	TIGAR DOUBLE	215 / 55 / 18 / Tous	6.5 mm
Arrière Gauche	STAR DOUBLE	215 / 55 / 18 / Tous	6.5 mm
Arrière Droit	STAR	215 / 55 / 18 / Tous	6 mm
Arrière		///	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Aile / Avant Droit / Enfoncement




Aile / Avant Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure




Pare-chocs / Avant / Rayure



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement