

Seat

LEON 1.5 1.5 PHEV DSG 204CV FR AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL9SR097317



Descripción

Matrícula 2676NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 34413 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 105 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
28/05/2026

Fecha de peritación aprobada
29/05/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cable de carga / -	Faltante	Sustitución
002	Moldura de rejilla cromada / Delantero Pintado : Sí / Cromado : No	Roto	Sustitución



003 Rejilla / -

Roto

Sustitución



004 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



005 Llanta / Delantero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



006 Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Reparar



007 Paragolpes / Trasero

Ralladura


Pintar



008 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Smart repair



009

Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	225 / 45 / 17 /	4.5 mm
Delantero Derecho	Desconocido	225 / 45 / 17 /	4.4 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	225 / 45 / 17 /	6.4 mm
Trasero Derecho	Desconocido	225 / 45 / 17 /	6.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Cable de carga / - / Faltante




Moldura de rejilla cromada / Delantero / Roto



Rejilla / - / Roto




Paragolpes / Delantero / Ralladura



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura




Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Ala / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura