

KARZAM

Volkswagen * Transporter FL'19

Voertuiginformatie

Merk:	Volkswagen	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Kleur carrosserie:	
Model:	* Transporter FL'19	Chassisnummer:	WV1ZZZ7HZMH013762
Type brandstof:	Diesel	Vermogen:	81 kW
Versie:	T6 TDI 110 28 L2H1 H GB	1ste tenaamstelling	13-11-2020
Kilometerstand:	218138 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde


1

Voorzijde

1

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Middenarmsteun	Ja	Radio multimedia	Ja	Trekhaak	Ja
----------------	----	------------------	----	----------	----

Schade

Bumper A

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Motorkap

Hagelschade
Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)
Voorzijde



Banden	
	Voor Links
	Zomer
	205/65/16/105/T
	Goodyear
	4,1 mm
	Voor Rechts
	Zomer
	205/65/16/105/T
	Goodyear
	4,1 mm
	Achter Links
	Zomer
	205/65/16/105/T
	Goodyear
	3,8 mm
	Achter Rechts
	Zomer
	205/65/16/105/T
	Goodyear
	2,1 mm

Inspectie			
Aantal hoofdsteunen	2	Aantal laadkabels (snelladen)	0
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	170
Digitaal onderhoud	Ja	GPS opslag	N.v.t.
Hoedenplank/rolhoes	N.v.t.	Instructieboek	Ja
Onderhoudsboekje	N.v.t.	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Nee, niet mogelijk
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.