



Matrícula:	6833-LTF	Kilometraje:	108944	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	WAUZZZFY0M2086013	Fecha de puesta en circulación:	7/10/2021	Lugar de peritaje:	P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF
Marca:	AUDI			Fecha de peritación:	18/06/2026 0:00:00
Modelo:	Q5				
Versión:	S Line 50 TFSI e quattro-ultra todoterreno 220kW 5P automática				
Carburante:	Hibrido				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	6.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	235/55 R 19 101 W				
Tamaño del neumático DEL DER	235/55 R 19 101 W				
Tamaño del neumático TRAS IZ	235/55 R 19 101 W				
Tamaño del neumático TRAS DER	235/55 R 19 101 W				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Neumáticos de verano:	235/55/19/101 W				
DELIZQ	Goodyear: 5 mm				
TRASIZQ	Goodyear: 6 mm				
DELDER	Goodyear: 5 mm				
TRASDER	Goodyear: 6 mm				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				




Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
-------------------------	----	--------------------------	-------	-------	----

https://www4.macadam.eu/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dx4Tr4C9b2nrjh1xSwIWE8Uuw8d98V1Rr... 2/6

Libreta de mantenimiento	No	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Vehículo rodando	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Núm asientos	5			Volante multifunciones	Sí
Núm reposacabezas	5			Volante de cuero	Sí
Núm llaves	2			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Bandeja de maletero	Sí
Color carrocería	Negro			Sistema de freno DEL	Sí
Llantas de verano	Aluminio			Radar parking TRAS	Sí
Kit de reparación	Sí			Barra de techo alu	Sí
Ficha Técnica	Sí			Radio multimedia	Sí
Categoría	Turismo			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Segmento	Segmento 05			Documento de matriculación	No

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Manual de mantenimiento	Falta	Importe



Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Guarnición Puerta Del IZ	Desgarro	Reemplazar
--------------------------	----------	------------



Interior	Dañado	Reparar
----------	--------	---------



Moldura Aleta DEL IZ	Rayado	Pintar
----------------------	--------	--------



Aleta Del Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Embellededor Aleta Tras Iz



Rayado

Pintar

Llanta aluminioTras Iz
Bicolor/policroma

Rayado

Importe



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar

Llanta aluminioTras Dr
Bicolor/policroma

Rayado

Importe

Embellecedor Aleta Tras
DR

Rayado

Pintar



Aleta Del Dr

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Faldón Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Catadioptrico



Roto

Aceptable




Alerón trasero



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Techo

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dx4Tr4C9b2nrjh1xSwlWE8Uuw8d98V1RrCZ89tNjIw2Y%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dx4Tr4C9b2nrjh1xSwlWE8Uuw8d98V1RrCZ89tNjIw2Y%3d&language=es-ES)