

INSPECTIE RAPPORT



Klant

Bestuurder

Dossier

135631

Datum

Tijdstip

Locatie

26-08-2025

12:00

-

Info voertuig

Nummerplaat

JK36989

Chassis

ZAC5JACL2PJK36989

Merk / Model

AVENGER

Kleur

KM-stand

5711

1ste inschrijving

Brandstof

Brandstof niveau

1/8

Controlelijst



Gelijkvormigheidsattest



Inschrijvingsbewijs



Verzekeringsbewijs



Handleiding



Tankkaart



Onderhoud nodig




Hoedenplank

Opmerkingen




Schade Taxatie

exterior	(NL)Windscreen	(NL)WINDSCREEN	SR - Glasherstelling
----------	----------------	----------------	----------------------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------





Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee