



CITROEN C4 3

VIN	VR7BAHNSBNE072517
Première immatriculation	01/06/2023

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	28/01/2026 12:41:55	Adresse d'inspection	
----------------------	---------------------	----------------------	--

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR7BAHNSBNE072517	Transmission	Avant
Type de carrosserie	Berline	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	01/06/2023	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Essence	Couleur carrosserie	Orange
Marque	CITROEN	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	C4 3	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitée	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carte d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé
-----------------	-----	--------------------	-----------

DAMAGES

Interior



1 | Seat cover FL

Damage type	Stain
Repair mode	Cleaning



2 | Seat cover R

Damage type	Stain
Repair mode	Cleaning

Exterior



3 | Tyre FL

Damage type	Tear
Repair mode	Replace





4 | Alloy rim FL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable

Comments: plus équipé d'enjoliveurs




5 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



6 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Polish



7 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



8 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Windscreen repair



9 | Door RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



10 | Door FR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



11 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint

Commercial photos

