

Genre : Citadine
Kilométrage : 39645
Mise en circulation : 01/03/2021
Immatriculation :

Marque : CITROEN
Modèle : C3
VIN : Non renseigné

Couleur Extérieur : Beige
Type de carburant : Essence
Type de boîte : Manuelle

Admin

Entretiens,
documents et clés

Aucun défaut n'a été signalé

Consommables

Avant



Profondeur bande de roulement avant gauche (mm) : 3.59
Profondeur bande de roulement avant droit (mm) : 3.66
Si autres, précisez la marque : Kuhmo

Arrière



Profondeur bande de roulement arrière gauche (mm) : 3.70
Profondeur bande de roulement arrière droit (mm) : 3.36

Moteur



Aucun défaut n'a été signalé

Mécanique

Test statique



Aucun défaut n'a été signalé

Test routier



Aucun défaut n'a été signalé

Soubassements



Aucun défaut n'a été signalé

Intérieur

Habitacle



Nettoyage intérieur du véhicule : L'habitacle est propre

Electronique



Aucun défaut n'a été signalé

Genre : Citadine

Marque : CITROEN

Couleur Extérieur : Beige

Kilométrage : 39645

Modèle : C3

Type de carburant : Essence

Mise en circulation : 01/03/2021

VIN : Non renseigné

Type de boîte : Manuelle

Immatriculation :

Extérieur

Aspect carrosserie &
extérieur
(5 points de
contrôle)

- Roue / Enjoliveur / Rayure profonde
- Latéral conducteur / passager / Baguette de porte / Rayure
- Latéral conducteur / passager / Porte avant / Déformation / enfoncement
- Face arrière / Hayon / Rayure
- Roue / Enjoliveur / Rayure profonde
- Roue / Enjoliveur / Rayure profonde

MSA
Mon
Spécialiste Auto

Genre : Citadine	Marque : CITROEN	Couleur Extérieur : Beige
Kilométrage : 39645	Modèle : C3	Type de carburant : Essence
Mise en circulation : 01/03/2021	VIN : Non renseigné	Type de boîte : Manuelle
Immatriculation :		

- Roue Enjoliveur

Rayure profonde



- Latéral conducteur / passager Baguette de porte

Rayure



- Latéral conducteur / passager Porte avant

Déformation / enfoncement



- Face arrière Hayon

Rayure



- Roue Enjoliveur

Rayure profonde



- Roue Enjoliveur

Rayure profonde



