DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FBYHZ9 SY570992	Date d'immatriculation	02/07/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-505-MJ	Odometre	22 285 km
Modèle	308 V3 ALLURE BLUEHDI 130 CH S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE











Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques



Michelin 225/45/17 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.3 mm

Dommages extérieurs

3



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

8

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-


11



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

2



Elément	Tapis
Position	Avant Gauche
Dommages	Brûlé
Commentaires	-

Autres dommages

1

Elément	Révision
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

12

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.7 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.3 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm