

INFORME PERICIAL
DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|
| Matrícula: | | Fecha Matriculación: | 01-01-1999 |
| Nº Chasis: | | Kilómetros: | 37296 |
| Marca: | CITROEN | Modelo: | C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 Plus |

DATOS DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|
| Parque: | (| Fecha Peritación: | 10/06/2025 |
|----------------|---|--------------------------|------------|

| ELEMENTOS | Si/No/NE |
|------------------------------------|-----------------|
| Kit Rueda Repuesto | Si |
| Compresor reparar pinchazos | Si |
| Botella reparar pinchazos | Si |
| Bandeja trasera | Si |
| Varilla de antena | Si |

NEUMÁTICOS

Neumatico DD TRACKMAX 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico DI TRACKMAX 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TD Michelin 225/55/R18 102V 4 mm //Neumatico TI Michelin 225/55/R18 102V 4 mm //



DAÑOS



| | |
|-----------------|--------------------|
| Elemento | ALETA . REPARAR |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | REPARAR |



| | |
|-----------------|------------------------|
| Elemento | ALETIN . DES-MONTAR |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | DES-MONTAR |



| | |
|-----------------|---------------------------|
| Elemento | RUEDA IZQ.: DES-MONTAR |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | DES-MONTAR |






| | |
|-----------------|---------------------------|
| Elemento | RUEDA DER.: DES-MONTAR |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | DES-MONTAR |



| | |
|-----------------|---|
| Elemento | RUEDA/S: DES- MONTAR/T.C OMPLEMENT ARIO |
| Posición | N |
| Daños | DES- MONTAR/ T.COMPLEME NTARIO |



| | |
|-----------------|--|
| Elemento | NEUMATICO I.RUEDA DESM: DES- MONTAR |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | DES-MONTAR |



| | |
|-----------------|-------------------------|
| Elemento | RUEDA I.: EQUILIBRAR |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | EQUILIBRAR |





| | |
|-----------------|--|
| Elemento | NEUMATICO D.RUEDA DESM: DES- MONTAR |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | DES-MONTAR |



| | |
|-----------------|-------------------------|
| Elemento | RUEDA D.: EQUILIBRAR |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | EQUILIBRAR |



| | |
|-----------------|---|
| Elemento | RUEDA/S: EQUILIBRAR/ T.COMPLEMENTARIO |
| Posición | N |
| Daños | EQUILIBRAR/ T.COMPLEMENTARIO |



| | |
|-----------------|-------------------|
| Elemento | NEUMATICO l. |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Sustitucion |



| | |
|-----------------|-------------------|
| Elemento | NEUMATICO D. |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Sustitucion |



| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Elemento | ALETA . |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | PINTURA REPAR.NIVEL 2 |



| | |
|-----------------|-------------------------|
| Elemento | PUERTA D. |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | PINT.SUPERF .NIVEL 3 |



| | |
|-----------------|-------------------------|
| Elemento | PARAGOLPE S .CPL. |
| Posición | Trasero |
| Daños | PINT.SUPERF .NIVEL 3 |



| | |
|-----------------|----------------------------|
| Elemento | TAPA DEPOS.COMB UST. |
| Posición | N |
| Daños | PINT.SUPERF .NIVEL 3 |





| | |
|-----------------|----------------------|
| Elemento | TANTO ALZADO DE PINT |
| Posición | N |
| Daños | URA |



| | |
|-----------------|--------------------------|
| Elemento | Descuentos |
| Posición | N |
| Daños | Importe total Descuentos |



FOTOS GENERALES



