Informe de tasación



CITROEN C3 Diesel

C3 1.5BlueHDi S&S Shine 100

VIN	VF7SXYHTUPT637327
Primera matriculación	29/8/2023
Kilometraje del vehículo	33.978 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	1/10/2026 9:24:27	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Tipo de carrocería	Berlina
Modelo	C3 Diesel	Tipo de combustible	Diesel
VIN	VF7SXYHTUPT637327	Número de marchas	5
Primera matriculación	29/8/2023		

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior





1 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





2 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Informe de tasación

Fotos comerciales
















