



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>FD-QL 549E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000923426-DE926</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31190076</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Inspiration

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KNACT811FR5088638</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>17360 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>27.05.2024 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>05.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 150 kW (204 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>(SWP) SNOW WHITE PEARL</b>
Lackart:	<b>Perleffekt</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2027 / 05.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>17305 / 01.06.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>215/55/R17/94V 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>215/55/R17/94V 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3. Bremsleuchte</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung</li> <li>• Antriebsart Frontantrieb</li> <li>• Audiobedienung am Lenkrad</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Bi-LED-Scheinwerfer</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Einparkhilfe vorn und hinten Einparkhilfe vorn</li> <li>• Elektromotor 150 kW (cont. 50 kW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)</li> <li>• Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Frontscheibe Akustikglas</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> <li>• Heckklappenöffnung elektr.</li> <li>• Induktionsladeschale für Smartphone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audio-Navigationssystem KIA (10,25")</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)</li> <li>• Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Insassenalarm</li> <li>• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)</li> <li>• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung</li> <li>• Fußmatten</li> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• HV-Batterie 64 kWh</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> </ul>

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen  
Automatisches Antibeschlag-System
- Kombiinstrument digital mit Panorama-Display
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelschlussleuchte LED
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Vehicle-to-Device Stecker (V2L)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2720 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Clear White
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

### Sonderausstattung

- **Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket**  
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- **Relax-Paket**  
Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Sitzbelüftung vorn
- **Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus**  
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- **Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage**

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**


### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Nicht geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>



1.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
----	-----------------------	------------	--------------

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**



1. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt - Smart Repair**