

Information véhicule



Marque:	BMW	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	IX3	NIV:	WBY7X41060S030395
Type de carburant:		Puissance:	210 kW
Versión:	80KWH AUTO	Première immatriculation	21/06/2021
Kilométrage:	150059 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Avant	4
Droite	6	Gauche	9
Intérieur	2	Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Domages

Aile ARD
Griffe(s)
Peindre
Droite



Aile ARG
Réparé
Acceptable
Gauche



Aile AVG
Réparé
Acceptable
Gauche



Base rétroviseur ext G

Griffe(s)
Smart repair
Gauche



Boitier rétroviseur ext D

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Boitier rétroviseur ext G

Griffe(s)
Peindre
Gauche



Câble de recharge (normal)

Manque

Contrôler

Arrière



Capteur de parking AV


Ne fonctionne pas (bien)

E - Remplacer

Avant



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres







Enjoliveur de roue ARD

Griffe(s)

E - Remplacer

Droite



Enjoliveur de roue AVG

Griffe(s)

E - Remplacer

Gauche



Grille de pare-chocs AV M

Cassé
E - Remplacer
Avant



Intérieur
Pas d'origine
Contrôler
Intérieur



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Joint de porte AVG
Déformé / Forcé
E - Remplacer
Gauche



Moulure d'aile ARD
Griffe(s)
E - Remplacer
Droite



Moulure d'aile AVD

Griffe(s)

E - Remplacer

Droite



Moulure de pare-chocs AV

Déformé / Forcé

E - Remplacer

Avant



Pare-chocs AV

Griffe(s)

Peindre

Avant





Porte ARD

Griffe(s)
Peindre
Droite



Porte ARG

Réparé
Acceptable
Gauche



Porte AVG
Réparé
Acceptable
Gauche



Répétiteur rétroviseur G
Griffe(s)
E - Remplacer
Gauche



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Tôle	245/50/19/105/W	Bridgestone	5,0 mm
Avant Droite	Eté	Tôle	245/50/19/105/W	Bridgestone	5,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Tôle	245/50/19/105/W	Bridgestone	5,0 mm
Arrière Droite	Eté	Tôle	245/50/19/105/W	Bridgestone	5,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Contrôle technique	OK
Entretien	OK	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Nbre clés total	2	Niveau de charge	50
SOH	96.0	Type de carnet d'entretien	Entretien digital

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.