

Kia e-Niro DynamicPlusLine 64 kWh  
2021 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kenteken                   |                   |
| Chassisnummer              | KNACC81GFM5075191 |
| Eerste registratie         | 24-06-2021        |
| APK geldig tot             | 24-06-2027        |
| BTW Voertuig               | Ja                |
| Bepaling uitvoering        | Waarschijnlijk    |
| Kilometerstand             | 125.335 km        |
| NAP check                  | Logisch           |
| Ingeleverd op              | 13-07-2026        |
| Definitieve kilometerstand | 125.335 km        |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Import voertuig      | Nee              |
| Teruggaaf bij export | Ja               |
| Verhuisgoed          | Nee              |
| Taxi                 | Nee              |
| Bruto BPM / Rest BPM | - / -            |
| Motorinhoud          | -                |
| Aantal cilinders     | 0                |
| Euroklasse           | Z                |
| CO2 emissie (g/km)   | -                |
| Type voertuig        | Personenvoertuig |
| Aandrijving          | Voorwiel         |

Opties & accessoires 10

|                        |                    |                          |                 |                   |
|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco           | Klimaatregeling   |
| Lichtmetalen velgen    | Metallic lak       | Navigatie                | Parkeersensoren | Schuif / open dak |

Aanwezig bij voertuig 5

|                  |              |                  |                                   |           |
|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel |
|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------|

Voertuig service details

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Laatste onderhoudsbeurt             | 104624          |
| Distributieriem / ketting vervangen | -               |
| Type band                           | Zomerbanden     |
| Profiel diepte linksvoor            | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte linksachter          | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte rechtsvoor           | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte rechtsachter         | > 3,6 mm (Goed) |
| Merk band                           | -               |
| Velgen                              | 17              |
| Band breedte                        | -               |
| Band hoogte                         | -               |



|                         |                              |                         |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Bouwjaar<br>2021        | Vermogen<br>150 kW / 204 PK  | Brandstof<br>Elektrisch |
| Transmissie<br>Automaat | Kilometerstand<br>125.335 km | BTW Voertuig<br>Ja      |

Voertuig gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Type voertuig                    | Personenvoertuig |
| Aantal deuren                    | 5                |
| Carrosserie                      | SUV              |
| Kleur                            | Blauw            |
| Aandrijving                      | Voorwiel         |
| Bijtellingspercentage            | 18 %             |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-07-2026       |

## Schades (7)


Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Onderhoud

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

| Datum      | Informatie                         | Type eigenaar |
|------------|------------------------------------|---------------|
| 16-06-2021 |                                    | Importeur     |
| 24-06-2021 | Eerste toelating Datum deel IA / I | Particulier   |
| 11-07-2023 |                                    | Lease         |
| 05-09-2023 | Laatste tenaamstelling             | Lease         |
| 24-06-2027 | APK vervaldatum                    |               |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteruitrijcamera
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Apple Carplay/Android Auto
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- chroom delen exterieur
- cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
- DAB
- dakrails
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrisch glazen schuif-/kanteldak
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- grootlichtassistent
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- knie airbag(s)
- kunstlederen/stof bekleding
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lichtmetalen velgen 17"
- mistlampen voor
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- regensensor
- rijstrooksensor met correctie
- schakelpaddles
- spraakbediening
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- stuur verwarmd
- vermoeidheids herkenning
- voorstoelen verwarmd
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

