

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS1 R1043393	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	32 887 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel









Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	243,90€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	243,00€		
			-	Pauschale	-		
3		Bauteil	Schweller	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	225,90€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	216,00€		
			-	Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	208,80€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	162,00€		
			-	Pauschale	-		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	91,00€	Nettokosten	227,70€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	162,00€		
			-	Pauschale	-		
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
7		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	150,00€		
8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
9		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	80,00€		

Sonstiges

10	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	105,30€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.391,60€
---------------------	------------------