

**Fahrzeugbeschreibung**

|                        |                                                                                                                 |                     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeug:</b>       | <b>VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF DSG Highline Van5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Automatik</b> |                     |                   |
| Amtliches Kennzeichen: | D -QY 4322                                                                                                      | Fahrgestell-Nummer: | VWVZZZ7NZNV000019 |
| Vertrags-Nummer:       | 51433076                                                                                                        | Erstzulassung:      | 28.07.2021        |
| Internes KZ:           | 14967067                                                                                                        | Kilometer-Stand:    | 171338            |
| Unfall/Schaden:        | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.                                         |                     |                   |

**Ausstattung:****VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF DSG Highline Van 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KWbleifrei 6-Gang Automatik**

Lackierung: Uranograu Uni

Polsterung: Leder Vienna Titanschwarz/TitanschwarzTelefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 38.819,34**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| "Business"-Paket                                                                                      | 693,28   |
| 7-Sitzer-Paket                                                                                        | 1.218,49 |
| Adaptive Fahrwerksregelung DCC                                                                        | 966,39   |
| App-Connect und "Volkswagen Media Control"                                                            | 172,27   |
| Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist"                    | 0,00     |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory-Funk  | 0,00     |
| Bedienungselemente in der 2. Sitzreihe für Klimaanlage "Climatronic"                                  | 113,46   |
| Dachreling silbern eloxiert mit 2 Tragestäben silbern eloxiert                                        | 180,67   |
| Fahrerassistentpaket                                                                                  | 1.369,75 |
| Gepäcknetz                                                                                            | 0,00     |
| Gepäckraumklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung                                              | 504,20   |
| Leder Vienna Titanschwarz/Titanschwarz                                                                | 0,00     |
| Lederausstattung "Vienna" inkl. Sport-Komfortsitzen vorn                                              | 768,91   |
| Netztrennwand                                                                                         | 0,00     |
| Parklenkassistent "Park Assist" inkl. ParkPilot                                                       | 273,11   |
| Rückfahrkamera "Rear View"                                                                            | 344,54   |
| Schiebetüren mit elektrischer Öffnung und Schließung                                                  | 655,46   |
| Seitenairbags und Gurtstraffer für die äußeren Sitze der 2.Sitzreihe                                  | 331,93   |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend                           | 294,12   |
| Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten                                                           | 96,64    |
| Soundsystem "DYNAUDIO Contour", digitaler 8-Kanal-Verstärker, 8 Lautsprecher, 300 Watt Gesamtleistung | 495,80   |
| Sprachbedienung                                                                                       | 184,87   |
| Telefonschnittstelle "Comfort"                                                                        | 348,74   |
| Uranograu Uni                                                                                         | 0,00     |
| Marderschutz                                                                                          | 273,11   |
| Winterkomplettträger über A.T.U.                                                                      | 0,00     |
| Winterkomplettträger über A.T.U.                                                                      | 0,00     |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 48.105,08****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.245,05**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.245,05

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                          |                             |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF DSG Highline Van5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2022                                                                                                     |                             |       |
| kW / PS:                     | 110 / 150                                                                                                | Hubraum:                    | 1395  |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                | Anzahl Gänge:               | 6     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                       | CO2 (g/km):                 | 195   |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 8,800                                                                                                    | Tankinhalt:                 | 70    |
| Max. Km/h:                   | 198                                                                                                      | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 10,70 |
| Leergewicht (kg):            | 1753                                                                                                     | zul. Gewicht (kg):          | 2350  |

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51433076  
Amtliches Kennzeichen: D -QY 4322  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF DSG Highline Van5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>                   | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 25.11.2025   | 9059970411 | Glasschaden        | Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss | Ja                             | Nein                             |
| 07.10.2021   | 9059728003 | Panne              | Reifen vorne Beifahrerseite Loch      | Nein                           | Nein                             |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51433076  
Amtliches Kennzeichen: D -QY 4322  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF DSG Highline Van5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i>   |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| 19.07.2022   | 28245           | Inspektion und Wartung   |
| 31.05.2023   | 61074           | Getriebeölwechsel        |
| 31.05.2023   | 61074           | Inspektion und Wartung   |
| 31.05.2023   | 61074           | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 03.05.2024   | 93680           | Inspektion und Wartung   |
| 03.06.2025   | 130828          | Getriebeölwechsel        |
| 03.06.2025   | 130828          | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 03.06.2025   | 130828          | Inspektion und Wartung   |
| 06.05.2026   | 164187          | Wartungszusatzumfänge    |
| 06.05.2026   | 164187          | Inspektion und Wartung   |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | D-QY 4322 |
| Berichtsnummer : | 0000000927192-DE968 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31187814            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Volkswagen Sharan (7N2)(04.2015->2022) Highline BMT/Start-Stopp

|                          |                   |                          |                             |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | WVWZZZ7NZNV000019 | Laufleistung abgelesen:  | 171338 km                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | 28.07.2021 / 2021 | Besichtigungsdatum/-ort: | 24.06.2026 82166 Gräfelfing |
| Fahrzeugart:             | PKW               | Aufbauart:               |                             |
| Kraftstoff:              | Superbenzin       | Getriebe Art:            | automatic                   |
| Navi.-Datenträger:       | -                 | Hubraum / Leistung:      | 1395 ccm / 110 kW (150 PS)  |
| Antriebsart:             | Frontantrieb      | Lackfarbe:               | Uranograu                   |
| Lackart:                 | Uni (2 Schicht)   | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                       |
| Anzahl Schlüssel:        | 2+2               | Nächste HU / AU:         | 2026 / 2026                 |
| Polster Art:             | Leder             | Serviceheft verfügbar:   | Digital                     |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz           | Serviceheft gepflegt:    | Ja                          |
| Raucherfahrzeug:         | Nein              | Letzter Service km / am: | 164187 / 17.04.2026         |
|                          |                   | Vorgelegte Fahrzeug-     |                             |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)           |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut           | Zustand innen:           | 2 - Gut                     |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                       |                           |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Sommerreifen</b>   | <b>Aluminium original</b> |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R17/-- 5 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R17/-- 5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R17/-- 5 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R17/-- 5 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                           |

| Unmontierte Bereifung     |                       |                           |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Winterreifen</b>   | <b>Aluminium</b>          |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R17/-H 6 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R17/-H 6 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R17/-H 6 mm</b> |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R17/-H 6 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                           |

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

| Allgemeine Prüfung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung                   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                             |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ | <b>Sitzheizung:</b> | In Ordnung            | ✓ |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Sitzheizung:</b>         | In Ordnung                                                                                                                                |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

### Schaden



#### Karosserie außen

|    | Bauteil             | Schaden | Rep.-Art     |
|----|---------------------|---------|--------------|
| 1. | Tür Hinten - Rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Heckklappe          | Kratzer | Smart Repair |
| 3. | Tür Vorne - Links   | Kratzer | Smart Repair |
| 4. | Stoßfänger Vorne    | Kratzer | Smart Repair |
| 5. | Stoßfänger Hinten   | Kratzer | Lackieren    |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.





## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen





Huesges Gruppe®  
Die Gutachter



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



2. Heckklappe  
Kratzer - Smart Repair





2. Heckklappe  
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer - Lackieren**



5. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer - Lackieren**



5. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer - Lackieren**