



**WVGZZZA1ZNV079039**

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                    |                                 |                                   |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Halter</b>            |                    | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend                       |
| <b>Kennzeichen</b>       |                    | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 42.604 km                         |
| <b>Hersteller</b>        | Volkswagen         | <b>Restlauf bis Service</b>     | 30.000 km                         |
| <b>Typ/Modell</b>        | T-ROC              | <b>HU (Bericht lag vor)</b>     | 08/2027                           |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WVGZZZA1ZNV079039  | <b>Leistung</b>                 | 110 kW                            |
| <b>Hubraum</b>           | 1.498 ccm          | <b>Zylinder</b>                 | 4                                 |
| <b>Erstzulassung</b>     | 29.06.2022         | <b>Polster/Farbe</b>            | Stoff/Leder Kombination / Schwarz |
| <b>Letzte Wartung</b>    | 07/2026, 42.555 km | <b>Lackierung</b>               | Schwarz                           |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Benzin             | <b>Getriebe</b>                 | Automatik                         |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe    | Beschreibung                                                         |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ausrüstung       | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern                           |
| 2   | Seitenwand links | Seitenwand - Kratzer - lackieren                                     |
| 3   | Kotflügel rechts | Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                            |
|-----|---------------|-----------------------------------------|
| 1   | Verglasung    | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/50 R18 92W | Falken     | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 215/50 R18 92W | Falken     | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/55 R17 94V | Michelin   | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 215/55 R17 94V | Michelin   | Winterreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     | i.O. |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ  
Taunus GmbH & Co. KG  
Mühlheim  
Borsigstraße 7  
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 28.07.2026  
**Protokollnummer: 46840334**  
Erstellt durch: Paula Busch  
Besichtigt durch: Norbert Rother



## Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 09/2025     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ  
Taunus GmbH & Co. KG  
Mühlheim  
Borsigstraße 7  
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 28.07.2026  
**Protokollnummer: 46840334**  
Erstellt durch: Paula Busch  
Besichtigt durch: Norbert Rother



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                  |                                 |             |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | Volkswagen       | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | T-ROC            | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 42.604 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WVGZZA1ZNV079039 | <b>Erstzulassung</b>            | 29.06.2022  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ  
Taunus GmbH & Co. KG  
Mühlheim  
Borsigstraße 7  
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 28.07.2026  
**Protokollnummer: 46840334**  
Erstellt durch: Paula Busch  
Besichtigt durch: Norbert Rother



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten




**Abbildung 6:** Montierte Bereifung


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ  
Taunus GmbH & Co. KG  
Mühlheim  
Borsigstraße 7  
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 28.07.2026  
**Protokollnummer: 46840334**  
Erstellt durch: Paula Busch  
Besichtigt durch: Norbert Rother



**Abbildung 7: Innenraum vorne**




**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Laderaum**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Kombiinstrument**




**Abbildung 12: Instrumententafel**


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ  
Taunus GmbH & Co. KG  
Mühlheim  
Borsigstraße 7  
63165 Mühlheim


Besichtigungsdatum: 28.07.2026  
**Protokollnummer: 46840334**  
Erstellt durch: Paula Busch  
Besichtigt durch: Norbert Rother



**Abbildung 13: Instrumententafel**




**Abbildung 14: Dokumente**



**Abbildung 15: Dokumente**




**Abbildung 16: Zusatzbereifung**




**Abbildung 17: Zusatzbereifung**


## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren




**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #3:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #3:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ  
Taunus GmbH & Co. KG  
Mühlheim  
Borsigstraße 7  
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 28.07.2026  
**Protokollnummer: 46840334**  
Erstellt durch: Paula Busch  
Besichtigt durch: Norbert Rother



**Beschädigung #3:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle /  
Lackschaden - instandsetzen und lackieren


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ  
Taunus GmbH & Co. KG  
Mühlheim  
Borsigstraße 7  
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 28.07.2026  
**Protokollnummer: 46840334**  
Erstellt durch: Paula Busch  
Besichtigt durch: Norbert Rother



## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1: Kotflügel links**



046CC0127231



www.PS-Team.de

# VOLKSWAGEN

## EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-12-09

ppa.

*C. Kadow*

Dr. Clemens Kadow  
Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

Christiane Engel  
Leiterin Qualitätssicherung

*C. Engel*

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt LKC5091832021 000582 25842125 HSN:0603 00171

49. CO<sub>2</sub>-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

| NEFZ-Werte                          | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                           | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |                              |                                          |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                                     | Benzin/<br>Diesel<br>[g/km] | Gas:<br>CNG/LPG<br>[g/km] | sonstige<br>[g/km]            | Benzin/<br>Diesel<br>[l] [L] | Gas:<br>CNG/LPG<br>[m <sup>3</sup> ] [L] | sonstige<br>[L] |
| Innerorts                           | 158                         | ---                       | ---                           | 6.9                          | ---                                      | ---             |
| Außerorts                           | 111                         | ---                       | ---                           | 4.9                          | ---                                      | ---             |
| Kombiniert                          | 128                         | ---                       | ---                           | 5.6                          | ---                                      | ---             |
| Gewichtet, kombiniert               | ---                         | ---                       | ---                           | ---                          | ---                                      | ---             |
| Abschleppfaktor (falls zutreffend): | -----                       |                           |                               |                              |                                          |                 |

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): j a e13 28 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: -----

Gas (CNG/LPG) [g/km]: -----

Sonstige [g/km]: -----

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

| WLTP-Werte            | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                           | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |                              |                                          |                 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                       | Benzin/<br>Diesel<br>[g/km] | Gas:<br>CNG/LPG<br>[g/km] | sonstige<br>[g/km]            | Benzin/<br>Diesel<br>[l] [L] | Gas:<br>CNG/LPG<br>[m <sup>3</sup> ] [L] | sonstige<br>[L] |
| Niedrig               | 192                         | ---                       | ---                           | 8.5                          | ---                                      | ---             |
| Mittel                | 143                         | ---                       | ---                           | 6.3                          | ---                                      | ---             |
| Hoch                  | 129                         | ---                       | ---                           | 5.7                          | ---                                      | ---             |
| Extra hoch            | 158                         | ---                       | ---                           | 6.9                          | ---                                      | ---             |
| Kombiniert            | 150                         | ---                       | ---                           | 6.6                          | ---                                      | ---             |
| Gewichtet, kombiniert | ---                         | ---                       | ---                           | ---                          | ---                                      | ---             |

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighed) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1546#N0.30: A2 max 1540#N0.30: mit Anhänger Achse 2: +40 kg##  
N0.35: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/60 R16 92V#6 OJX16 ET43: #2  
15/50 R18 92W#7, OJX18 ET45: #215/55 R17 94V#7, OJX17 ET45: #215/55 R17 94V#6, OJX1  
7 ET48: #215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43: #215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43: #225/40 R19  
93W XL#8, OJX19 ET47: #205/60 R16 92H M+S#6, OJX16 ET43: #215/55 R17 94V M+S#7, OJX  
17 ET45: #215/55 R17 94V M+S#6, OJX17 ET48: #

1. Anzahl der Achsen/Räder:

2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

1, Achse 1

3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

-----

4. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

nicht automatisiert

4.1. Radstand [mm]:

2590

4.2. Achsabstand [mm]:

2590

4.3. Länge [mm]:

4240

4.4. Breite [mm]:

1819

4.5. Höhe [mm]:

1554

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

1348

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

1407

16.1. Technisch zulässige Höchstmassen:

-----

16.2. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

1870

16.3. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:

990 / 930

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

3370

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:

-----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]:

1500

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:

670

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

80

20. Hersteller des Motors:

Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

DPC

22. Arbeitsweise:

Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb:

nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

-----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]:

1498

26. Kraftstoff:

Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:

Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors:

-----

27. Höchstleistung:

-----

27.1. Höchstleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

-----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

-----

28. Getriebe (Typ):

automatisch

28.1. Gang:

-----

28.2. Übersetzungsverhältnisse:

-----

28.3. Übersetzung des Achsgetriebes:

-----

28.4. Gesamtübersetzung:

-----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

205

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1536 / 1530

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

-----

36. Achse 1:

215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1

37. Achse 2:

215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1

38. Anhänger-Bremsanschlüsse:

-----

39. Code des Aufbaus:

AC

40. Farbe des Fahrzeugs:

SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

5

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):

5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

---

42.2. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

---

43. Geräuschpegel:

80.00 bei 3750

44. Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:

67.00

45. Fahrgeräusch [dB(A)]:

EURO 6 AP

46. Abgasnorm:

-----

47. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

1483

47.1. Prüfmasse [kg]:

-----

47.2. Querschnittsfläche [m²]:

-----

47.3. Straßenlastkoeffizienten

-----

47.4. f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

-----

47.5. f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

143.7 0.132 0.04046

47.6. Fahrzyklus:

3b

47.7. Fahrzyklusklasse:

-----

47.8. Miniaturisierungsfaktor (f<sub>acc</sub>):

nein

47.9. Begrenzte Geschwindigkeit:

715/2007\*2018/1832AP

48. Abgasemissionen:

-----

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

-----

48.1. Benzin/CO

-----

48.2. Diesel/THC

-----

48.3. Gas

-----

48.4. andere

-----

48.5. Benzin/CO

-----

48.6. Diesel/THC

-----

48.7. Gas

-----

48.8. andere

-----

48.9. Benzin/CO

-----

48.10. Diesel/THC

-----

48.11. Gas

-----

48.12. andere

-----

48.13. Benzin/CO

-----

48.14. Diesel/THC

-----

48.15. Gas

-----

48.16. andere

-----

48.17. Benzin/CO

-----

48.18. Diesel/THC

-----

48.19. Gas

-----

48.20. andere

-----

48.21. Benzin/CO

-----

48.22. Diesel/THC

-----

48.23. Gas

-----

48.24. andere

-----

48.25. Benzin/CO

-----

48.26. Diesel/THC

-----

48.27. Gas

-----

48.28. andere

-----

48.29. Benzin/CO

-----

48.30. Diesel/THC

-----

48.31. Gas

-----

48.32. andere

-----

48.33. Benzin/CO

-----

48.34. Diesel/THC

-----

48.35. Gas

-----

48.36. andere

-----

48.37. Benzin/CO

-----

48.38. Diesel/THC

-----

48.39. Gas

-----

48.40. andere

-----

48.41. Benzin/CO

-----

48.42. Diesel/THC

-----

48.43. Gas

-----

48.44. andere

-----

48.45. Benzin/CO

-----

48.46. Diesel/THC

-----

48.47. Gas

-----

48.48. andere

-----

48.49. Benzin/CO

-----

48.50. Diesel/THC

-----

48.51. Gas

-----

48.52. andere

-----

48.53. Benzin/CO

-----

48.54. Diesel/THC

-----

48.55. Gas

-----

48.56. andere

-----

48.57. Benzin/CO

-----

48.58. Diesel/THC

-----

48.59. Gas

-----

48.60. andere

-----

48.61. Benzin/CO

-----

48.62. Diesel/THC

-----

48.63. Gas

-----

48.64. andere

-----

48.65. Benzin/CO

-----

48.66. Diesel/THC

-----

48.67. Gas

-----

48.68. andere

-----

48.69. Benzin/CO

-----

48.70. Diesel/THC

-----

48.71. Gas

-----

48.72. andere

-----

48.73. Benzin/CO

-----

48.74. Diesel/THC

-----

48.75. Gas

-----

48.76. andere

-----

48.77. Benzin/CO

-----

48.78. Diesel/THC

-----

48.79. Gas

-----

48.80. andere

-----

48.81. Benzin/CO

-----

48.82. Diesel/THC

-----

48.83. Gas

-----

48.84. andere

-----

48.85. Benzin/CO

-----

48.86. Diesel/THC

-----

48.87. Gas

-----

48.88. andere

-----

48.89. Benzin/CO

-----

48.90. Diesel/THC

-----

48.91. Gas

-----

48.92. andere

-----

48.93. Benzin/CO

-----

48.94. Diesel/THC

-----

48.95. Gas

-----

48.96. andere

-----

48.97. Benzin/CO

-----

48.98. Diesel/THC

-----

48.99. Gas

-----

48.100. andere

-----

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

-----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO<sub>x</sub> [mg/km] 60.0 E11

48.3. Vollständige RDE-Fahrt:

60.0

48.4. Innerstädtische RDE-Fahrt:

6.00 E11

48.5. Benzin/CO

-----

48.6. Diesel/THC

-----

48.7. Gas

-----

48.8. andere

-----

48.9. Benzin/CO

-----

48.10. Diesel/THC

-----

48.11. Gas

-----

48.12. andere

-----

48.13. Benzin/CO

-----

48.14. Diesel/THC

-----

48.15. Gas

-----

48.16. andere

-----

48.17. Benzin/CO

-----

48.18. Diesel/THC

-----

48.19. Gas

-----

48.20. andere

-----

48.21. Benzin/CO

-----

48.22. Diesel/THC

-----

48.23. Gas

-----

48.24. andere

-----

48.25. Benzin/CO

-----

48.26. Diesel/THC

-----

48.27. Gas

-----

48.28. andere

-----

48.29. Benzin/CO

-----

48.30. Diesel/THC

-----

48.31. Gas

-----

48.32. andere

-----

48.33. Benzin/CO

-----

48.34. Diesel/THC

-----

48.35. Gas

-----

48.36. andere

-----

48.37. Benzin/CO

-----

48.38. Diesel/THC

-----

48.39. Gas

-----

48.40. andere

-----

48.41. Benzin/CO

-----

48.42. Diesel/THC

-----

48.43. Gas

-----

48.44. andere

-----

48.45. Benzin/CO

-----

48.46. Diesel/THC

-----

48.47. Gas

-----

48.48. andere

-----

48.49. Benzin/CO

-----

48.50. Diesel/THC

-----

48.51. Gas

-----

48.52. andere

-----

48.53. Benzin/CO

-----

48.54. Diesel/THC

-----

48.55. Gas

-----

48.56. andere

-----

48.57. Benzin/CO

-----

48.58. Diesel/THC

-----

48.59. Gas

-----

48.60. andere

-----

48.61. Benzin/CO

-----

48.62. Diesel/THC

-----

48.63. Gas

-----

48.64. andere

-----

48.65. Benzin/CO

-----

48.66. Diesel/THC

-----

48.67. Gas

-----

48.68. andere

-----

48.69. Benzin/CO

-----

48.70. Diesel/THC

-----

48.71. Gas

-----

48.72. andere

-----

48.73. Benzin/CO

-----

48.74. Diesel/THC

-----

48.75. Gas

-----

48.76. andere

-----

48.77. Benzin/CO

-----

48.78. Diesel/THC

-----

48.79. Gas

-----

48.80. andere

-----

48.81. Benzin/CO

-----

48.82. Diesel/THC

-----

48.83. Gas

-----

48.84. andere

-----

48.85. Benzin/CO

-----

48.86. Diesel/THC

-----

48.87. Gas

-----

48.88. andere

-----

48.89. Benzin/CO

-----

48.90. Diesel/THC

-----

48.91. Gas

-----

48.92. andere

-----

48.93. Benzin/CO

-----

48.94. Diesel/THC

-----

48.95. Gas

-----

48.96. andere

-----

48.97. Benzin/CO

-----

48.98. Diesel/THC

-----

48.99. Gas

-----

48.100. andere

-----

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| LVV Nr              | 4888389           |
| Hersteller          | VW                |
| Model               | T-ROC             |
| Variante            | Sport 1.5 TSI     |
| Listenpreis         | 33.394,97         |
| VIN                 | WVGZZZA1ZNV079039 |
| Erstzulassungsdatum | 29.6.2022         |
| Kennzeichen         | M-BH 1523         |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 4888389**

20.08.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                                  | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 2025101932    | 04.02.2025  | Fahrerseite Kotflügel vorne  Stoßfänger vorne | 2.916,26              |

- Seite 1 von 1 -