

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVGZZZC1Z NY108212	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	VW	Kenteken	GW702WZ	Km stand	55 049 km
Model	Tcross				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	14-07-2026	Inspectienummer	7062627	Inspectiedatum	16-07-2026
Toewijzingsdatum	14-07-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Regen- en lichtsensor	✓
Navigatiesysteem	✓
sensor vooraan	✓
Lichtmetalen velgen	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Compressor / Hulpkit	✓
Gevaarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓

Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Onderhoudsboekje	✓
Boorddocumenten	✓
Verbanddoos	✓
USB-adapter	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓
Reservesleutel	✗

Banden

205/60/16 H All seasons 5.0 mm



205/60/16 H All seasons 5.0 mm



205/60/16 H All seasons 5.0 mm

205/60/16 H All seasons 5.0 mm


Type

1




Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

2



Onderdeel	Motorkap	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
Positie	-	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
Type	Chemische afzetting	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
Bewerking	Polijsen	Vast bedrag	37,50€	Nettokosten	37,50€

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Voorruit met regensensor	Reparatietijd	4,20	Kosten onderdelen	520,77€
		Positie	-	Reparatiekosten	315,00€	Brutokosten	835,77€
		Type	Gebroken	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	835,77€
4		Onderdeel	Spoiler	Reparatietijd	1,70	Kosten onderdelen	161,67€
		Positie	Voor	Reparatiekosten	127,50€	Brutokosten	289,17€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	289,17€
5		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	257,00€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	1,70	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	144,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	257,00€
6		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
7		Onderdeel	Dak	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
8		Onderdeel	Achterklep bovenzijde	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
9		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,40	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	180,00€	Brutokosten	239,50€
		Type	Kras	Spuittijd	0,70	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	59,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	239,50€
10		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

11		Onderdeel	Binnenbekleding koffer	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
12		Onderdeel	Reservesleutel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.771,94€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.771,94€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	10,90	817,50€	-	-	817,50€
Spuitwerk	85,00€	2,40	204,00€	-	-	204,00€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	682,44€	-	-	682,44€
Vast bedrag	68,00€	-	-	68,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver	Handtekening Expert	Handtekening Klant / bestuurder