

Inspection réalisée le 09/06/2026

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre



Photo intérieur arrière




Photo de la planche de bord




Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule



Elément manquant

Remplacer




Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

VR3EFYHWCMU679846

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Marque

Peugeot

Modèle

Partner

Date de première immatriculation (B)

06/04/2021

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 5

Nombre de sièges

2

Documents

Cer tificat d'immatriculation

Copie présente uniquement

Photo du certificat d'immatriculation



Pochette porte documents

Présent(e)

Extérieur

Soubassements Protection sous
moteur

Sans défauts

Soubassement du
véhicule

Sans défauts

Avant État du spoiler de
pare-choc avant

Sans défauts

État du
pare-chocs
avant

Défaut(s) apparent(s)

 Cassé RemplacerÉtat de la grille de
pare-choc

Sans défauts

État de la plaque
d'immatriculation
avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques
avant droite

Sans défauts

État des optiques
avant gauche

Sans défauts

État du feu
antibrouillard avant
droit

Sans défauts

État du feu
antibrouillard avant
gauche

Sans défauts

État du
capot

Défaut(s) apparent(s)

 Griffe / Rayé LustrerÉtat du
pare-brise


Défaut(s) apparent(s)

État des essuie-
glaces avant


Sans défauts

Montant de
pare-brise

Défaut(s) apparent(s)




- Mauvaise réparation
- Réparer



- Déformé
- Réparer & peindre

Droite

Aile avant droite	Sans défauts	État de la moulure d'aile avant droite	Sans défauts	État de la porte avant droite	Sans défauts
État de la poignée de porte avant droite	Sans défauts	État du rétroviseur côté droit	Sans défauts	État de la vitre de porte avant droite	Sans défauts
Joint de porte avant droite	Sans défauts	État de la porte arrière droite	Sans défauts	État de la porte coulissante droite	Sans défauts
État de la poignée de porte arrière droite	Sans défauts	État de la vitre de porte arrière droite	Sans défauts	Panneau arrière droit	Sans défauts
Joint de porte arrière droite	Sans défauts	Baguette latérale droite	Sans défauts	Bas de caisse côté droit	Défaut(s) apparent(s)



- Bosse / enfoncement
- Réparer & peindre

Arrière

Crochet d'attelage	Non présent(e)	État du pare-choc arrière	Sans défauts	Coin de pare-chocs arrière gauche	Sans défauts
Coin de pare-chocs arrière droit	Sans défauts	État de la plaque d'immatriculation arrière	Sans défauts	Capteur de recul	Sans défauts

Sans défauts

État du hayon /
porte du coffre

Porte arrière

Sans défauts

Poignée de porte
arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière
gauche

Sans défauts

Optique arrière
droite

Sans défauts

État de la lunette
arrière

Sans défauts

Vitre de porte
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte
arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure
d'aile arrière
gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté
gauche

Sans défauts

Baguette latérale
gauche


Sans défauts

Joint de porte
arrière gauche

Sans défauts

Panneau
arrière
gauche

Défaut(s) apparent(s)



État de la vitre de
porte arrière
gauche

Sans défauts

État de la poignée
de porte arrière
gauche

Sans défauts

État de la porte
coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte
arrière gauche

Sans défauts

Joint de porte
avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de
porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur
côté gauche

Sans défauts

État de la poignée
de porte avant
gauche

Sans défauts

État de la porte
avant gauche

Sans défauts

État de la moulure
d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Défaut(s) apparent(s)



Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche


Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



Déformé

Réparer

Roue avant droite

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



État du pneu avant droit

Sans défauts

État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure pneu arrière droit

<4mm



Usé

Remplacer

État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche

Niveau d'usure pneu arrière gauche

<4mm



État de la jante arrière gauche

Sans défauts



Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts



Pare boue arrière gauche

Usé

Remplacer

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours



Roue de secours

Sans défauts

Cric

Défaut(s) apparent(s)



Élément manquant

Remplacer

Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques

Vitres électriques avant uniquement

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation manuelle

GPS

Non équipé(e)

Régulateur/limiteur de vitesse

Non vérifiable

Système d'aide au stationnement

Radars arrière

Photo du système d'aide au stationnement

Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)



Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant

Habitacle

Défaut(s) apparent(s)

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts



❑ Sale

❑ Nettoyer

État du rétroviseur central


Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Défaut(s) apparent(s)

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts



❑ Cassé

❑ Remplacer

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

Sans défauts

Coffre


État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Photo du câble de recharge



Câble de recharge domestique 0

Câble de recharge rapide 0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot
moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides
(Liquide
refroidissement,
frein, Direction
assistées, etc)

Défaut(s)
apparent(s)

Sonorité, fumée

Sans défauts



Défaut

Réparer

Commentaire

Commentaire

