

						Ramo Sinistro		
Assicurato			Controparte			Impresa Controparte		
servizio 2.026		Sinistro Numero 00000000000000000000			Data Sinistro 00/00/0000			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore 0000-0000		Numero Polizza		Il danneggiato riferisce che può recuperare l'Iva Sì		
Dati						N° di polizza a favore di		
						Scade il		
Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione						Già Targa		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) PEUGEOT 3008 (09/20>05/24<) Hybrid 225 e-EAT8 Suv 5p/b-e/1598cc (SUV-5p-1598cc-181cv				Targa WF3M4DGZUNS032629	Telaio Prima Immatricolazione 24/22/022			
Stato d'uso BUONO		Km. 63.782	Pneumatici 50,00 %	Colore Grigio	Tipo Smalto METALL/DOPPIO		Compatibilità del danno SI	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro SI
Allestimenti / Dotazioni			Codice Mandato:	Ultima Revisione		Ubicazione danni		
Codice Omologazione 1		Per veicoli Comm./Ind.	Port q.li		Doti		Asse	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie			
Voci di Danno								
C.R.	Listino Ricambi aggiornato a 15/05/2026			D.	Tempo			
2	NON RILEVATO NESSUN DANNO DI INTENSITA'							
2	APPREZZABILE SUL VEICOLO.							
Riparatore	Fascia Carrozzeria	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi	
						Detrazioni / Sconti / Degradi		Totale Ricambi Netto
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore		Totale tempi supplementari		Totale tempi VE
Valore Assicurato (A)								
Insufficienza Assicurativa (C - A) / C x 100 =		Coefficiente Riduzione		Materiale di Consumo				
				Uso Dime				
Detrazione sui Ricambi con (*)								
Insufficienza Assicurativa %				ore				
Totale (Imponibile)				TOTALI				
Totale (IVA Compresa)				Importo F				
Franchigia/Scoperto con il max/min del				Osservazioni Allego le foto.				
TOTALE								
Indennizzo Contrattuale								
Cod. Software House				Ruolo Numero		Foglio		