Afdrukken

MACADAM








## VOLKSWAGEN TIGUAN: 1YRC465

| | | | |
|---|---|---|---|
| Onderstelnummer: | **WVGZZZ5NZMW512214** | Versie: | **1.5 TSI 110kW DSG Life** |
| 1ste ingebruikname: | **13/11/2020** | Fiscale PK: | |
| Inspectie kilometerstand: | **105888** | KW: | **110** |
| Type koetswerk: | | Kleur koetswerk | **Grijs** |
| Versnelling: | **Automaat** | Type velgen (gemonteerd) | **Aluminium** |
| Transmissie: | | Parkeerplaats | **1427** |
| Brandstof: | **Benzine** | | |
| Type velgen (gemonteerd) | **Aluminium** | | |
| Gelijkvormigheidsattest | **Ja** | | |
| Categorie | **Personenwagen** | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | **Ja** | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Home | **Nee** | | |

## Opties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal sleutels | **2** | Parkeersensoren vooraan | |
| Snelheidsregelaar | | Parkeersensoren achteraan | |
| Stuur multifunctioneel | | Type trekhaak | **Geen trekhaak** |
| Radio multimedia | | | |
| Type koplampverlichting | **LED koplampverlichting** | | |
| Type GPS | **GPS groot scherm kleur** | | |
| Type zetelbekleding | **Zetelbekleding stof** | | |
| Type airco | **Airco automatisch** | | |

## Beperkte technische diagnose

## Banden

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **215/65/17/99 V** | | | |
| Zomerbanden: | V L | **Continental: 4 mm** | V R | **Continental: 4 mm** |
| | A L | **Continental: 4 mm** | A R | **Continental: 4 mm** |

| | |
|---|---|
| Bandenprofieldiepte V L | **4.0** |
| Bandenprofieldiepte V R | **4.0** |
| Bandenprofieldiepte A L | **4.0** |
| Bandenprofieldiepte A R | **4.0** |
| Bandenmaat V L | **215/65 R 17 99 V** |
| Bandemaat V R | **215/65 R 17 99 V** |
| Bandenmaat A L | **215/65 R 17 99 V** |
| Bandenmaat A R | **215/65 R 17 99 V** |
| Type band V L | **Zomer** |
| Type band V R | **Zomer** |
| Type band A L | **Zomer** |
| Type band A R | **Zomer** |
| Bandenmerk VL | **256** |
| Bandenmerk V R | **256** |
| Bandenmerk A L | **256** |
| Bandenmerk A R | **256** |

## Hulpmateriaal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reservewiel | **Ja** | Krik | **Ja** |
| Aantal laadkabels (normaal) | **0** | | |
| Aantal laadkabels (snelladen) | **0** | | |

| | |
|---|---|
| **Totale kosten excl. BTW** | **538,74** |
| **Instrumentenpaneel, compleet, Barst, P - Controleren** | **0,00** |




| | |
|---|---|
| Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar | 0,00 |




| | |
|---|---|
| Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |




| | |
|---|---|
| Kofferafdekking, Ontbreekt, E - Vervangen | 242,16 |



| | |
|---|---|
| Bekl binn R koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |




| | |
|---|---|
| Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 296,58 |







| | |
|---|---|
| Vleugel V R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |


