


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACL7 R JL17747	Erstzulassung	30.01.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	21 351 km
Modell	AVENGER 1.2 GSE T3 GDI Altitude	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte V	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm








Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	90,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	100,00€		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	31,50€
		Beschreibung	Flecken	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	35,00€		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 121,50€