
MACADAM











BMW 1 Reeks (UKL): 2ASW941

Vinnumber:	**WBA7M710107J79034**	Versionname:	**116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p**
First Registrationdate:	**5/07/2021**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**122770**	Power Kw:	**85**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**		
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Maintenance	**OK**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Type of Tow bar	**No Tow bar**
GPS			
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**205/54/16/91 W**			
	Fr.L.	**Michelin: 3 mm**	Fr.R.	**Michelin: 3 mm**
	Re.L.	**Michelin: 5 mm**	Re.R.	**Michelin: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**3.0**
Tyre profile depth FR	**3.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**205/54 R 16 91 W**
Tyre size FR	**205/54 R 16 91 W**
Tyre size RL	**205/54 R 16 91 W**
Tyre size RR	**205/54 R 16 91 W**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**261**
Tyre make FR	**261**
Tyre make RL	**261**
Tyre make RR	**261**

Assistance equipment

Interior, Stain, Acceptable





Seat cover RL, Stain, Cleaning





Engine insulation, Tear, Replace




Bumper F, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)






Bonnet, Scratch(es), Polish




Windscreen, Stone chip(s), Acceptable







Alloy rim FL, Scratch(es), Acceptable




Outside rear-view mirror L, complete, Scratch(es), Acceptable





Door FL, Scratch(es), Acceptable





Wing RL, Scratch(es), Acceptable




Spare wheel, Missing, Check



Boot lid covering R, Stain, Acceptable







Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)












Tailgate / Boot, Scratch(es), Acceptable




Wing RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)






Door RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Alloy rim RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)








Alloy rim FR, Scratch(es), Acceptable




Door FR, Scratch(es), Acceptable







Wing FR, Scratch(es), Acceptable




Onderhoudshistorie van: WBA7M710107J79034

ALPHABET

Kenteken	2ASW941
Merk Model	BMW 116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	7/5/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/24/26	120,192	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
9/24/26	120,192	klein materiaal	
9/24/26	120,192	remvloeistof	Vervangen
4/15/26	106,958	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/15/26	106,958	klein materiaal	
4/15/26	106,958	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
4/15/26	106,958	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/15/26	106,958	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/15/26	106,958	service microfilter	Uitvoeren
4/15/26	106,958	service motorolie	Uitvoeren
10/8/25	92,876	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/8/25	92,876	klein materiaal	
10/8/25	92,876	portierrubber	Vervangen
10/8/25	92,876	remblokken achter	Vervangen
6/13/25	84,872	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/13/25	84,872	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
6/13/25	84,872	klein materiaal	
6/13/25	84,872	service luchtfilter	Uitvoeren
6/13/25	84,872	service microfilter	Uitvoeren
6/13/25	84,872	service motorolie	Uitvoeren
1/2/25	73,085	klein materiaal	
1/2/25	73,085	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
8/20/24	63,120	batterij	Vervangen
8/20/24	63,120	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/20/24	63,120	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/11/23	45,161	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
9/11/23	45,161	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
9/11/23	45,161	remblokken vooraan	Vervangen
9/11/23	45,161	service brandstoffilter	Uitvoeren
9/11/23	45,161	service luchtfilter	Uitvoeren
9/11/23	45,161	service microfilter	Uitvoeren
9/11/23	45,161	service motorolie	Uitvoeren
10/3/22	22,423	service microfilter	Uitvoeren
10/3/22	22,423	service motorolie	Uitvoeren