



Peugeot Boxer:

Chassisnummer:	VF3YBANFB12M48320	Versie:	Boxer 333 2.2 BlueHDI 88kW GB L2H2 Premium
1ste tenaamstelling:	10/02/2020	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	173695	Kilowatt:	88
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Blanc Banquise
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:		Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	1226
Aantal zitplaatsen	3		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A
Navigatiesysteem		Schuifdeur R
Airco handmatig		Schuifdeur L
Radio multimedia		Achteruitrijcamera

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Voorzijde	Links	225 / 70 / 15 / 112 / S / Staal	5,1 mm	Michelin	All season
	Rechts	225 / 70 / 15 / 112 / S / Staal	4,2 mm	Michelin	All season
Achterzijde	Links	225 / 70 / 15 / 112 / S / Staal	6,5 mm	Vredestein	All season
	Rechts	225 / 70 / 15 / 112 / S / Staal	5,8 mm	Vredestein	All season

Hulpmateriaal

Interieur, Vuil, Reinigen



Stoelbekleding zitting VL, Versleten, Vervangen



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen



Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Schuifdeur L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Middenstijl L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Zijwand A L (Bedr.w), Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Smartrepair



Grilleomlijsting, Kras(sen), Vervangen



Tankklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Zijwand A R (Bedr.w), Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Scherf A R sierlijst, Ontbreekt, Vervangen



Schuifdeur R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur R bekleding, Barst, Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Smartrepair



Bumper A R hoek, Kras(sen), Vervangen



Achterdeur R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Chemische schade, Polijsten

