




Matrícula:	4560-LPB	Kilometraje:	219650	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	KMHC751CGMU252588	Fecha de puesta en circulación:	29/04/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	HYUNDAI			Fecha de peritación:	29/06/2026 1:00:00
Modelo:	ioniQ				
Versión:	1.6 GDI HEV Klass DCT berlina con portón 104kW 5P automática				
Carburante:	Hibrido				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/65 R 15 91 V				
Tamaño del neumático DEL DER	195/65 R 15 91 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/65 R 15 91 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	195/65 R 15 91 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 195/65/15/91 V DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras	259				

Dcha



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas DEL	Sí
Libreta de mantenimiento	No			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Encendido Motor	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí				

Vehículo rodando	Sí		Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5		Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5		Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves	2		Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2		Radio multimedia	Sí
Color carrocería	Gris Oscuro		Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Llantas de verano	Aluminio		Documento de matriculación	Sí
Rueda de repuesto	Sí			
Gato	Sí			
Ficha Técnica	Sí			
Categoría	Turismo			
Segmento	Segmento 03			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Manual de mantenimiento	Falta	Importe



Guarnición Puerta Tras IZ

Rayado

Reemplazar



Guarnic Tapa Tras

Rayado

Reemplazar



Guarnición Puerta Tras DR

Rayado

Reemplazar



Aleta Tras Iz

Abolladuras

Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Del IZ



Rayado

Reemplazar



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Espoiler Delantero



Rayado

Pintar



Tapacubos Rueda Del DR



Rayado

Aceptable



Puerta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Piloto Tras DR Exterior



Roto

Reemplazar



Tapacubos Rueda Tras DR

Roto

Reemplazar



Paragolpes Tras

Roto

Reemplazar Y Pintar

Moldura Parachoques Tras
Ctro

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3df4RH%2fG4Tmyvw1P1QOqdLuiSiBGU7GHZ8d3IBDJwruuA%3d&language=es-ES