

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002457548
Besichtigt am:	18.05.2026 10:08
Berichts-Nr:	10616839
FIN:	VSSZZZKLZNR030765



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASD
Erstzulassungsdatum:	17.02.2022
Laufleistung:	75.480 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Kaltgrau - Kristallgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/85 kW (4V) TDI Common Rail	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Grundmotor: T0N/T6M/TL4/TR1, TDI	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Fertigungsablauf Standard
Abwicklung Serie	Feststellbremse
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	FPK-Medium
Armaturentafel Standard	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegelgehäuse lackiert	Gepäckraumauskleidung Komfort
Batterie 420A (70Ah)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebsspannung 12 V	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Basis 1	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Datenträger für EU, integriert	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dekor-Einlagen für Konsole	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Klappbare Haltegriffe
Digitaler Radioempfang	Klimakomfortscheibe
Drehstromgenerator 140 A	Komfortpaket
Drei.-Automatikgurte vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen vorn
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kraftstoffsystem Diesel
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --	Kurzheck Leon 5-Türer
Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einton-Signalhorn	Lautsprecher, vorn und hinten
Elektrische Luftzusatzheizung	LED- Hauptscheinwerfer
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	
Entriegelung Hintersitz Standard	

Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 7J x 16	Ohne Lichtassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Mode3 Ladekabel
Leuchtwertenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Linkslenker	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Sitzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sonderspezifikationen
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Stabilisator hinten
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Steckdose
Müdigkeitserkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Navigationsgerät-High	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Navigationssystem +, 10"	Ohne Trennwand
Nebelscheinwerfer	Ohne Überführungsausrüstung
Nebelschlussleuchte	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nicht Heissland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nichtraucherausführung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Normalsitze vorn	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Ohne "drive select"	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Pannen-Set
Ohne Car2X	Parklenkassistent
Ohne connect Paket 1	Parklenkassistent inkl. Sensoren vorn und hinten
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Privater Notruf
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Radstand
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rechtsverkehr
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Feuerlöscher	Reifen 205/55 R16 91V
Ohne Fußmatten	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Head-Up Display	Reifendruckkontrolle
Ohne Individualeinbau	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Kompensor	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Ladeboden	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Ladekabel	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
 Schublade unter dem linken Vordersitz
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden mit Spiegel, Beifahrerseite mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
 Telefonvorbereitung für Handy
 Top-Komfortausstattung STYLE
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Wireless RSE "App"
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 16 91 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
6	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKLZNR030765

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen




4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder




6 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



8 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

