

ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr. 235		Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				Ramo sinistro 11 AUTO (1)				
				Assicurato BeDriver S.r.l.		Controparte PADERNO DUGNANO (MI)		Impresa controparte						
				Esercizio 2026		Sinistro numero GM181PS		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia		Data sinistro				
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA				
Data incarico 09/06/2026		Data primo rilievo 02/07/2026		Localita' PADERNO DUGNANO		C/O RIP	Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie 97	Privilegio a favore di		Scade il		
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - 0				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa		
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FORD PUMA (CF7) (09/19>03/24<) 1.0EcoBoost Hybr(92Kw)S&S aut. ST - Li				Targa GM181PS		Telaio WF02XXERK2NR14879		I° Immatricolazione 27/01/2023						
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 35722	Pneumatici % 50		Colore GRIGIO	Tipo Smalto Metall/Doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO				
Allestimenti / Dotazioni														
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.						
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie								
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 04/05/2026						SR		LA		VE		ME	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
						D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo		
Portellone posteriore - ammaccatura/deformazione						M	1,30	M	3,60	M	2,90			
Porta ant sx - graffi						M	1,30			M	2,10			
Porta post sx - graffi						L	1,10			L	1,70			
Disco ruota in lega diamantato ant sx - graffi						G	0,50			G	1,80			
Disco ruota in lega diamantato post dx - graffi						G	0,50			G	1,80			
Paraurti post - graffi da usura														
Sportello carburante - graffi da usura														
Parafango post - graffi da usura														
Parafango ant sx - graffi da usura														
Modanatura arco passaruota ant sx - graffi da usura														
Griglia central inf. paraurti ant - rottura						S		S		S			S 10	107,05
Paraurti ant - graffi						G	1,80			G	2,90			
Cofano motore - graffi						M	0,40			M	2,20			
Proiettore dx - graffi											1,00			
Modanatura arco passaruota ant dx - graffi										G	1,00			
Porta ant dx - usura/scalfittura pigmentazione														
Codice / Riparatore BE DRIVER GARAGE				Prv MI	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR 6,90	LA 3,60	VE 17,40	ME	Totale Ricambi € 107,05		
Supplemento doppioprato ore 2,61		Supplemento finitura ore 2,00		Tempo aggiunto per verniciatura ore 1,60		Totale tempi supplementari ore 6,21		Totale tempi VE ore 23,61						
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi € 107,05		IMPONIBILE € 107,05		I.V.A.		TOTALE € 107,05				
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 23,61 x Costo/ora 11,50		€ 271,52				€ 271,52				
Danni A.R.D. Totale imponibile		€ 378,57		Uso Dime										
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 34,11 x Costo/ora € 35,00										
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora										
Totale (Imponibile)		€ 378,57		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %										
Totale (Iva Compresa)		€ 378,57		TOTALI		€ 378,57				€ 378,57				
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00				Fermo Tecnico giorni 5				
TOTALE		€ 378,57		Osservazioni: Prova accensione: okProva trasmissione: ok1 + 2 chiave accensione: okBatteria: ok. Perizia eseguita da BeDriver S.r.l. - Via Como, 27, 20037 Paderno Dugnano (MI).										
Limite Indennizzo Contrattuale														
Software House		70001 RELEASE 03.2026		Data Consegna 06/07/2026		Firma ed engineering data S.r.l.		Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 1 di 1				