

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Skoda Fabia	TMBEM6NJ3GZ019372	08.10.2015	92833

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.06.2026	Nicht	km	Einsehbar	14900	km	356 tagen

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	134,00 µm	Tür VR	141,00 µm	Tür HR	146,00 µm	Seitenteil HR	134,00 µm
Motorhaube	129,00 µm	Dach	170,00 µm	Heckklappe	127,00 µm		
Kotflügel VL	134,00 µm	Tür VL	131,00 µm	Tür HL	144,00 µm	Seitenteil HL	133,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	4,1 mm	Rad h.l.	3,6 mm	Rad v.r.	3,4 mm	Rad h.r.	3,7 mm
Reifengröße:	215/45 R16 86H						

Felgen:

Auffälligkeiten:	Gebrauchsspuren
------------------	-----------------

Bremsen:

vorn links:	verschlissen	vorn rechts:	verschlissen
hinten links:	eingelaufen / rostig	hinten rechts:	eingelaufen / rostig
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse	Falsche Radschrauben	Seitenverkleidung	
Hinterachse	Falsche Radschrauben	Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	Steinschlag mit Rissbildung
Elektrik/Elektronik/Display		NSF links Kratzer	

Schweller	I	Rechts Rostbildung instand setzen + lackieren
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	A	Steinschläge ASP
Motorhaube		
Kotflügel VR	I	Rostbildung instand setzen + lackieren
Türe VR	G	Kleine Delle
Türe HR		
Seitenwand HR	I	Rostbildung instand setzen + lackieren
Stoßfänger hinten	A	Schrammen ASPHALTIEREN
Heckklappe	I	Rostbildung instand setzen + lackieren
Seitenwand HL	I	Rostbildung instand setzen + lackieren
Türe HL		
Türe VL	G	Kleine Delle
Dach	D	Dach + Dachspoiler KD + ASP

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **BG**

Bewertung durchgeführt von: **CHO**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____