

3. Fahrzeug mit Dekoimnovation(en) ausgestattet
3.1. Alleiner Code der Dekoimnovation(en)
3.2. Gesamteintragungen von CO2-Emissionen
durch die Dekoimnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemäss Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLPT Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Niedrig : 123 g/km
Mittel : 128 g/km
Hoch : 133 g/km
Kombiniert : 141 g/km
Gemeinsam : 134 g/km
5. Vollständige Reichweite
WLPT Werte LPG/CNG/Ethanol CO2-Emissionen
Niedrig :
Mittel :
Hoch :
Kombiniert :
Gewicht, kombiniert :
5.1. Vollständige Reichweite und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemäss (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1.1. Vollständige Reichweite (falls zutreffend)
Stromverbrauch :
Elektrische Reichweite :
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted) :
Elektrische Reichweite (EAER) :
Sonstiges :
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung: Bezeichnung gemäss Anhang II Abschnitt 5.
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

30.1: (*) 1560 mm
30.2: (*) 1547 mm
07: (*) 1576 mm
35: (*) 215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 32
35: (*) 215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 35
35: (*) 215/55 R18 (95)H, 7.00 J 18 - 35
: Nein
Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
Technische Parameter
Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
Abstandsradar



EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE M1

Pierre JACQUEMOT

Der Unterzeichner
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
0.2. Typ
Variante
Version
0.2.1. Handelsbezeichnung
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie
0.2.3.4. Kennung der Fahrzeugsfamilie
0.2.3.5. Kennung der Widerstandsfamilie
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer
Regenerierung
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie
0.4. Fahrzeugklasse
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

: RENAULT
: RJB
: HHZ
: NOBUARJAS300
: CAPTUR
: IP-JBAINOPDKSA_002-VF1-1
: AT-JBA 1332P_0_001-VF1-1
: 2-VF1-E38
: RL-JBADW5B_300_000-VF1-1
: EV-JBAH5H48C16_000-VF1-1

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der
vorgeschriebenen Schilder
Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer
0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

: An der rechten B-Säule angebracht
: An der rechten B-Säule eingeschlagen
: -
: VF1JB00868751338
: 18/03/2022

mit der erteilten Genehmigung
vom
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt
und zur fortwährenden Teilnahme am
Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit
in denen
für das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet
werden, zugelassen werden kann

: e2*2007/46*0684*16
: 04/03/2022

: Rechtsverkehr
: Metrische Einheiten

Guyancourt
P. JACQUEMOT

22/04/2022
Leiter der Abteilung Homologation





Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Serviceheft



Bild 14 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 15 : Tür hinten links, eingedellt, drücken




Bild 16 : Tür vorne links, eingedellt, drücken

DEKRA Automobil GmbH
Verbandsstr. 97, 58093 Hagen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hagen Hohenlimburg
Verbandsstr. 97
58093 Hagen
Telefon 02334 / 4432-0
E-Mail hagen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tobias Penning
Tel. direkt 02351 9531-50

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M Y6366

FIN

VF1RJB00868751338

Leasing-Nr.	4488615
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	02.05.2026, per e-Mail
Eingang am	04.05.2026
Besichtigung	15.06.2026 um 12:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Hagen Hohenlimburg, Verbandsstr. 97, 58093 Hagen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.890,76 EUR	16.530,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, mit Eingang vom 04.05.2026. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.06.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn Tobias Penning bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Hagen Hohenlimburg, Verbandsstr. 97, 58093 Hagen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts
- Seitenteil hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M Y6366
Tag der Erstzulassung	20.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbezeichnung	Captur II (01.2020->) / Captur II 1.3 TCe 140 R.S. Line (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	3333 / BOK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJB00868751338
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic / 2-Schicht / TEKNG
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	27.967
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

1-K-Klebeset - SP-Kit, 2-Farben-Lackierung Metallic, AUX-IN-Anschluss, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Ausstattungs-Niveau EA3 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel anklappbar, Außenspiegel elektr. anklappbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Gurtstraffer, Heckleuchten LED, C-förmig mit Signature, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Dekoreinlagen Rot (R.S. Line), Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kombiinstrument digital (7,0 Zoll), Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten verstellbar, LM-Felgen 7x17 (Bahamas), Lenkrad (Leder-Optik), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Look-Paket R.S. (außen), Mittelkonsole mit offenem Staufach, freischwebend, Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE, Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE KAT, Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7"), Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2639 mm, Reifen 215/60 R17 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten mit Chromeinlage, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Signature-Paket R.S. - Line, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff (R.S. Line), Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, C-förmig, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe,

USB-Anschluss, Unterfahrschutz Chrom, satiniert, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

Sonderausstattung

Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC), Infotainment-Paket, Metallic-Lackierung, Winter-Paket Plus

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 07 / 2025. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km oder 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

T-Service fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14); Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 15); Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 16);

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Tobias Penning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechenraten

Kennzeichen M Y6366 **FIN** VF1RJB00868751338

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.06.2022	Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Captur II (01.2020->) /
			Captur II 1.3 TCe 140 R.S.
			Line (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJB00868751338
HSN / TSN	3333 / BOK	DAT Europa-Code®	017201390140002
DAT Marktindex	DE001 6189	Km-Stand abgelesen	27967
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	103
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
			N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic / 2-Schicht /	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	TEKNG		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 15.06.2026 (Besichtigung 15.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		28.601,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.599,36 EUR
Listenneupreis gesamt		30.200,36 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		17.288,06 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 60000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 27967 / -32033		
Laufleistungskorrektur	+	1.637,52 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	783,46 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		19.709,04 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	267,74 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		19.976,78 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	89,64 EUR
Zwischensumme I		20.066,42 EUR
Zwischensumme II		20.066,42 EUR
Reparaturkosten (mit 166,37 EUR MwSt.)	-	1.042,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.037,51 EUR MwSt.)		19.025,00 EUR
Handelsspanne (mit 398,22 EUR MwSt.)	-	2.495,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.639,29 EUR MwSt.)		16.530,00 EUR
		19.024,42 EUR
		2.494,15 EUR
		16.530,27 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
74904	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC)	0,00*			0,00
3868	Infotainment-Paket	599,76*			100,40
11000	Metallic-Lackierung	599,76*			100,40
2395	Winter-Paket Plus	399,84*			66,94
Summe Sonderausstattung		1.599,36			267,74 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. T-Service fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	400	100	-400,00
2. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14)	214	100	-214,00
3. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 15)	214	100	-214,00
4. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 16)	214	100	-214,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.042		-1.042,00 EUR

Der Sachverständige
Tobias Penning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4488615
Hersteller	Renault
Model	Captur
Variante	R.S. Line TCe 140 MHEV
Listenpreis	26.764,70
VIN	VF1RJB00868751338
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M Y6366

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4488615

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025117040	18.11.2025	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Reifen/Felge rechts Stoßfänger hinten rechts Siehe Sonstiges	6.156,91

- Seite 1 von 1 -