

**Resumen del
vehículo**

Matrícula: 6085MFF
Marca / Volkswag
Modelo: en / GOLF

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
14/10/2025	58763		MANTENIMIENTO DE 60 000KM	TALLERES ORANTOS E HIJOS, S.A.
13/09/2024	28556	MANTENIMIENTO	Revisión	CentroWagen
15/03/2024	12633	MANTENIMIENTO	Revisión	CENTROWAGEN, S.L. (VW)



VOLKSWAGEN Golf Híbrido enchufable

VIN	WWWZZZCD6PW309558
Primera matriculación	28/2/2023
Kilometraje del vehículo	73.664 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	13/5/2026 10:31:16	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	28/2/2023
Modelo	Golf Híbrido enchufable	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WWWZZZCD6PW309558	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	No	Número de cables de carga	0
----------------	----	---------------------------	---

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Capó

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Paragolpes Delantero

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Paragolpes Tras

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Caja Retrov Ext DR

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar

Interior



5 | Cable de carga (normal)

Tipo	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

