Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | SEAT LEON 2.0 TDI 85kW S&S Style Go 5 Puertas

Tipo de vehículo	Turismo
Carrocería	berlina con portón
Color	Blanco
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.968 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	22/09/2022
Kilómetros	100.387
Matrícula	2767MBH
Bastidor	VSSZZZKL5PR014361



Accesorios Extras:
Pintura metalizada

Equipamiento de serie:
Ninguno


Documentación:

Peritación

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:










2767 MBH


2767 MBH




Datos de viaje
Cálculo total
68:50 h
4867 km
4,8 l/100km
71 km/h
100387 km
OFF








11:27
24,0 °C
Datos de viaje
Cálculo total
68:51 h
4867 km
4,8 l/100km
71 km/h
530 km
Autonomía
READY
OFF
100387 km







AUTO




102201 Segundo juego llaves

















León
2767 MBH












0053101 Parabrisas


00530101 Parabrisas


000601 Neumatico delantero Izq


001501 Neumático delantero Izq.


001501 Neumático trasero Izq.



001501 Neumático trasero Izq.


003201 Neumático trasero Dch.


003201 Neumático trasero Dch.


003201 Neumático trasero Dch.


004101 Neumático delantero Dch.


004101 Neumático delantero Dch.


003001 Llanta dlt. Izq. Aluminio


002001 Paragolpes trasero Pintado


2767 MBH
002001 Paragolpes trasero Pintado


003301 Puerta trasera Dch.


00350301 Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado


004001 Llanta Dlt. Dch. Aluminio


004001 Llanta Dlt. Dch. Aluminio

