



4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

CO₂-Emissionen WLTP-Werte Entladung Ladungserhaltung

Niedrig: - g/km
Mittel: - g/km
Hoch: - g/km
Höchstwert: - g/km
Kombiniert: - g/km

CO₂-Emissionen WLTP-Werte

Gewichtet, kombiniert: - g/km

Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte Entladung Ladungserhaltung

Niedrig: - l/100 km
Mittel: - l/100 km
Hoch: - l/100 km
Höchstwert: - l/100 km
Kombiniert: - l/100 km

Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte

Gewichtet, kombiniert: - l/100 km

Stromverbrauch WLTP-Werte

Niedrig: - Wh/km
Mittel: - Wh/km
Hoch: - Wh/km
Höchstwert: - Wh/km
Innerorts: - Wh/km
Kombiniert: - Wh/km
Gewichtet, kombiniert: - Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertiger elektromotorische Reichweite (EAER): - km
Gleichwertiger elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city): - km
Vollelektrische Reichweite (AER): - km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city): - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018 858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

7. Höhe ohne Dachreling: 2001

29. opt. mit Geschw.-Begrenzer: 130 140


Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

185/75 R16C 104/102S 5.5Jx16H2x50.0 (1)
215/60 R17C 109/107T 6.0Jx17H2x60.0 (1+2)
215/65 R16C 109/107T 6.5Jx16H2x60.0 (1+2)

-
-
-
-
-
-
-

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnet

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

- Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung

der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:

Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

Rollwiderstand:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

KOELN
(Ort)

Product Development Executive Director Ford of Europe
(Dienststellung)

(Unterschrift):
(Datum): 13.03.2023

HCGM1032

GK

1M220

KAPF

1

046CC0151685



www.PS-Team.de

FORD

FAC

BKFA1DBX

A8AGASABCAUHCA

Tourneo Custom

kg

kg

cm²

kg/t

cm²

M1

Ford-Werke GmbH

Henry-Ford-Strasse 1

50735 Koeln

Germany

an der B-Säule

Im Radhaus, vorne rechts

WF03XXTTG3PD02656

13.03.2023

e5*2007/46*1034*11

03.02.2023

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert teilautomatisiert vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	3300	mm
4.1.	Achsabstände 1-2 2-3 3-4:	3300	mm
5.	Länge:	5339	mm
6.	Breite:	2032	mm
7.	Höhe:	2063	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2575	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2588	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3240	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1 2 3:	1725/1640	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4240	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	1030	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	1030	kg
18.4.	Ungebremsen Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	96	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	BKFA	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hubraum:	1995	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	95.6/3250	kW at mm ²
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	automatik	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	-	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 3.390 (2) 3.390 (3) 3.390 (4) 3.390 (5) 3.390 (6) 3.390	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	160	km/h
30.	Spurweite 1 2 3:	1744/1734	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination. Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
- Achse 1		215/60 R17C 109/107T 7.0Jx17H2x55.0 B C2	
- Achse 2		215/60 R17C 109/107T 7.0Jx17H2x55.0 B C2	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch	
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	8;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl Fahrgeräusch:	75 bei 2625 / 71	dB(A)/mm ² dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	2702	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	-	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f ₀ :	215.25002	N
47.1.3.1.	f ₁ :	-0.15400	N · (km/h)
47.1.3.2.	f ₂ :	0.07385	N · (km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f dsc):		-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Nein
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
		see 26.	715/2007; 2018/1832AP
			Petrol/Diesel
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)		6
CO:	-	-	44.2 mg km
THC:	-	-	- mg km
NMHC:	-	-	- mg km
NOx:	-	-	20.4 mg km
THC + NOx:	-	-	26.0 mg km
NH3:	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	0.64 mg km
Partikelzahl:	-	-	0.02 10 ¹² km
2.2.	Prüfverfahren: WHIC (EURO VI)		
CO:	-	-	- mg kWh
NOx:	-	-	- mg kWh
NMHC:	-	-	- mg kWh
THC:	-	-	- mg kWh
CH4:	-	-	- mg kWh
NH3:	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	- mg kWh
Partikelzahl:	-	-	- 10 ¹² kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.500 m ²
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	80.00 mg km
Partikelzahl:	-	-	6.0 10 ¹² km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	80.00 mg km
Partikelzahl:	-	-	6.0 10 ¹² km
49.	CO ₂ -Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch:		
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)		
CO ₂ -Emissionen WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	280 g km
Mittel:	-	-	218 g km
Hoch:	-	-	196 g km
Höchstwert:	-	-	245 g km
Kombiniert:	-	-	229 g km
Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	10.7 l 100 km
Mittel:	-	-	8.3 l 100 km
Hoch:	-	-	7.5 l 100 km
Höchstwert:	-	-	9.3 l 100 km
Kombiniert:	-	-	8.7 l 100 km
Stromverbrauch (EC'AC) WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	- Wh km
Mittel:	-	-	- Wh km
Hoch:	-	-	- Wh km
Höchstwert:	-	-	- Wh km
Kombiniert:	-	-	- Wh km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			-
Prüffaktor (falls zutreffend)			-
2.	Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
Elektrische Reichweite			- km
Elektrische Reichweite innerorts			- km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		Ja
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		eS 29
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)		
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):		1.1 g km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Laufleistung

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

☐ Datum: 21.06.23

☐ Kilometerstand: 10

☐ Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒

☐ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☒

☐ Unterschrift: T. St

Vertragspartner
Autohaus Klerdorf
 M. der I. C. Autohandel Rheinland GmbH
 Oskar-Jäger-Str. 166-168 · 50825 Köln
 Tel. 0221 40065-0

☐ Datum:

☐ Kilometerstand:

☐ Rechnungsnummer:

☐ Unterschrift:

☐ Nächster Service fällig:

Händlerstempel

☐ Datum:

☐ Kilometerstand:

☐ Rechnungsnummer:

☐ Unterschrift:

☐ Nächster Service fällig:

Händlerstempel

32

Bild 13 : Wartungsnachweis (ohne Eintrag)



Bild 14 : Schiebetüre links, Folierung beschädigt



Bild 15 : Schiebetüre links, Folierung beschädigt



Bild 16 : Tür vorne links, Türkante, verschrammt




Bild 17 : Tür vorne links, Türkante, verschrammt



Bild 18 : Trittstufe rechts, verschrammt



Bild 19 : Trittstufe rechts, verschrammt




Bild 20 : Trittsstufe rechts, verschrammt



Bild 21 : Reifen vorne rechts, Reifenflanke eingeschnitten



Bild 22 : Reifen hinten rechts, Reifenflanke eingeschnitten

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4525377
Hersteller Ford
Model Transit Custom
Variante DE - Bs4 2.0 TDCi EU6d, 320 L1 Active, (Facelift)
2021 - 2023
Listenpreis 51.275,00
VIN WF03XXTTG3PD02656
Erstzulassungsdatum 1.6.2023
Kennzeichen HD D3813

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4525377

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024102111	31.01.2024	Rücklicht rechts	170,91
2024105519	29.03.2024	Fahrerseite Seitenschweller Fahrerseite Tür vorne Reifen/Felge links	7.579,84
2025101242	25.01.2025	Beifahrerseite Seitenteil hinten	1.925,50
2025102352	11.02.2025	Motorhaube	696,37
2026105959	13.04.2026	Fahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten links	3.707,43
2025105637	23.04.2025		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 270 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube, Seitenteil hinten rechts, Seitenteil hinten links, Schiebetüre links.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2023	Letzte Zulassung	14.06.2023
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Tourneo Custom 320 L1H1	Aufbauart	Van
Türen	5	Sitzplätze	8
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF03XXTTG3PD02656	Maße Länge/Breite/Höhe	5339 / - / 2001 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2933
zul. Gesamtmasse	3240 kg	HSN / TSN	8566 / BMX
Schlüssel-Nr.	20215023	Km-Stand abgelesen	35979
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Diffused Silver / Metallic
Polster / Farbe	Leder/Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / S	7 mm
2 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	8 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / S	8 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge Pannenset		Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	9 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /R Runderneuert;

Serienausstattung

Serie: 2 Batterien, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dach, flach, Dachhimmel in Fahrerkabine und Fahrgastraum, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS), Fenster, 2. Reihe: Ausstellfenster in den Seitenscheiben, Fenster: Fenster 3. Reihe Fahrgastraum, fest, rechts und links, Fensterheber elektrisch vorn, Ford Easy Fuel, Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie, Generator, 240 A, Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Automatik, Haltegriff an B-Säule der Beifahrer-Seite, Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckschwingtür mit beheizbarer Heckscheibe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit Verzögerungsschaltung, Klimaanlage vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenksäule, verstellbar, Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht, Paket: Style-Farb-Paket, Park-Pilot-System vorn und hinten, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter, Radio: Audiosystem 19: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC 3 Lite mit AppLink und DAB/DAB+, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Räder/Reifen: Reserverad, Stahlrad, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 10-Speichen-Design, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch bei Türöffnung, Schiebetür: Schiebetür, rechts und links, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenschutzleisten, Kunststoff, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 2 Sitzreihen (3-3) (Trend), Sitze: Sitz-Paket 16A (Torneo Custom), Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss, Verzurösen 2, Wasserheizung hinten, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, leicht getönt, Zuheizer, elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
C1DAB	Anhängervorrichtung
HNAAD	Diebstahl-Alarmanlage
G1EAB	Klimaanlage vorn und hinten
AD4AC	Lackierung: Metallic
ABSAM	Paket: Sicht-Paket III
D5PAF	Räder: Ganzjahresreifen (wintertauglich)
BBVAB	Sonnenschutzrollos
J3EAB	Spannungskonverter
CBFAJ	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schiebetüre links, Folierung beschädigt, erneuern (Bild 14, 15)
2. Tür vorne links, Türkante, verschrammt, smart repair (Bild 16, 17)
3. Trittstufe rechts, verschrammt, erneuern (Bild 18, 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Ladekante, zerkratzt,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Abdeckung Außenspiegel rechts,
Lackierung, zerkratzt,
Abdeckung Stoßfänger hinten, zerkratzt,
Tür vorne links, eingedellt,
Dach, eingedellt,

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweis

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	7 mm	AS
hinten rechts	8 mm	AS
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat /R Runderneuert