MACADAM







Audi A6 (MKL): 2AHZ007

Vinnumber:	**WAUZZZF24MN077969**	Versionname:	**A6 Avant Business Edition 35 2.0TDi 163pk/cv 5p S-Tronic**
First Registrationdate:	**12/04/2021**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**197301**	Power Kw:	**120**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Hybrid Diesel**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**plus 15100 km**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**225/55/18/102 Y**			
	Fr.L.	**Continental: 3 mm**	Fr.R.	**Continental: 3 mm**
	Re.L.	**Continental: 3 mm**	Re.R.	**Continental: 3 mm**

Tyre profile depth FL	**3.0**
Tyre profile depth FR	**3.0**
Tyre profile depth RL	**3.0**
Tyre profile depth RR	**3.0**
Tyre size FL	**225/55 R 18 102 Y**
Tyre size FR	**225/55 R 18 102 Y**
Tyre size RL	**225/55 R 18 102 Y**
Tyre size RR	**225/55 R 18 102 Y**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**256**
Tyre make FR	**256**
Tyre make RL	**256**
Tyre make RR	**256**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Alloy rim FL polished, Scratch(es), Acceptable




Door RL, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim RL polished, Chemical polution, Acceptable




Alloy rim RR polished, Chemical polution, Repair and paint (complete)






Door FR, Scratch(es), Acceptable




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim FR polished, Chemical polution, Repair and paint (complete)







Onderhoudshistorie van: WAUZZZF24MN077969

ALPHABET

Kenteken	2AHZ007
Merk Model	Audi A6 Avant Business Edition 35 2.0TDi 163pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/12/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/23/26	182,364	batterij	Vervangen
6/23/26	182,364	brandstof hoofdfilter	Vervangen
6/23/26	182,364	klein materiaal	
6/23/26	182,364	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
6/23/26	182,364	luchtfilter	Vervangen
6/23/26	182,364	luchtfilter interieur	Vervangen
6/23/26	182,364	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
6/23/26	182,364	remschijven en blokken achter	Vervangen
6/23/26	182,364	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
6/23/26	182,364	remvloeistof	Vervangen
6/23/26	182,364	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/23/26	182,364	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/23/26	182,364	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/23/26	182,364	versnellingsbakolie	Vervangen
8/7/25	151,226	diagnose	Uitvoeren
8/7/25	151,226	klein materiaal	
8/7/25	151,226	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
10/17/24	121,598	brandstoffilter	Vervangen
10/17/24	121,598	klein materiaal	
10/17/24	121,598	luchtfilter interieur	Vervangen
10/17/24	121,598	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
10/17/24	121,598	versnellingsbakolie	Vervangen
8/9/24	111,499	batterij	Vervangen
8/9/24	111,499	controle niveaus	Uitvoeren
8/9/24	111,499	klein materiaal	
8/9/24	111,499	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/9/24	111,499	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/17/24	91,023	batterij	Vervangen
1/17/24	91,023	klein materiaal	Uitvoeren
1/17/24	91,023	luchtfilter	Vervangen
1/17/24	91,023	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
9/28/23	80,926	controle niveaus	Uitvoeren
9/28/23	80,926	klein materiaal	Uitvoeren
9/28/23	80,926	olie bijvullen	Uitvoeren
9/28/23	80,926	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/15/23	58,949	batterij	Vervangen
3/15/23	58,949	brandstof hoofdfilter	Vervangen
3/15/23	58,949	klein materiaal	
3/15/23	58,949	koelwatervloeistof	Vervangen
3/15/23	58,949	luchtfilter interieur	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/15/23	58,949	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
3/15/23	58,949	remblokken achter	Vervangen
3/15/23	58,949	remblokken vooraan	Vervangen
3/15/23	58,949	remvloeistof	Vervangen
3/15/23	58,949	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/15/23	58,949	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/15/23	58,949	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/15/23	58,949	versnellingsbakolie	Vervangen
4/6/22	29,765	batterij	Uitvoeren
4/6/22	29,765	klein materiaal	
4/6/22	29,765	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
4/6/22	29,765	remblokken vooraan	Reinigen
4/6/22	29,765	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/6/22	29,765	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen