

DEKRA Automobil GmbH
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421 / 83002-0
Fax 0421 / 83002-40
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thorsten Böhning
Tel. direkt 042183002-46
Tel. mobil 015140670156

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

VER H1098

FIN

KNARH81BHS5274390

Vertragsnummer	6927172
Auftragsnummer	ELSRM004497
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	14.05.2026
Besichtigung	02.06.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	28.655,46 EUR	34.100,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	32.394,96 EUR	38.550,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 14.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.06.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Thorsten Böhning bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 2 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 118 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Maximilian Wolfgang HARTWIG, Heidering 48, 27308 Kirchlinteln
Kennzeichen	VER H1098
Tag der Erstzulassung	13.05.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.05.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	MQ4 / Sorento 2.2 CRDi DCT8 AWD Platinum

HSN / TSN	2233 / ABM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNARH81BHS5274390
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	142 kW / 2151 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	81.630

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 W	Falken /	A / O	4 mm
		Euroallseason AS-220 PRO MFS		
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Falken /	A / O	4 mm
		Euroallseason AS-220 PRO MFS		
2 links	255 / 45 R 20 105 W	Falken /	A / O	4 mm
		Euroallseason AS-220 PRO MFS		
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Falken /	A / O	4 mm
		Euroallseason AS-220 PRO MFS		
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: 2 zusätzliche Seitenairbags hinten, Airbags 7, Aktiver Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff, Aktiver Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Aktives Bremslicht, All-Terrain Mode, Allradantrieb (permanent), Aluminium-Sportpedale, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Auspark-Kollisionsvermeidungsassistent (Parking Collision Avoidance Assist, PCA), Ausstiegsassistent, Autobahnassistent 2.0, Außenspiegel beheizbar, elektrisch einstell- und anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrlilfe, Berganfahrhilfe, Dachreling, Dieselpartikelfilter, Digital-Kombiinstrument mit 31,2 cm (12,3 Zoll) Bildschirmdiagonale, Dritte Bremsleuchte, Drive Mode Select, Dämmungssensor, EcoDynamics (Start-Stop System/ISG), Elektrische Fensterheber vorn und hinten mit Impulsfunktion an allen Türen, Elektrische Heckklappe, sensorgesteuert, Elektronische Parkbremse (EPB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS), Energie-Regenerationssystem (AMS), Fernlichtassistent (HBA), Fingerabdruck-Erkennung, Frontgrill in Klavierlackschwarz, Frontkollisionswarner 2.0, Fußmattenset, Gegenlenkunterstützung (VSM), Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, mit Stop-and-Go-Funktion, Geschwindigkeitsregelanlage, navigationsbasiert, Getriebe: 8-Stufen Doppelkupplungsgetriebe, Getränkehalter vorn, Head-up-Display (HUD), Heckscheibenheizung und Scheibenwischer, ISOFIX-Halterung, Induktive Ladestation für Smartphones, Innenraumelemente mit Ion Plating-Design, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Insassenalarm, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Kindersicherung, Klimaautomatik, Kopfstützen (5), LED Rückleuchten, LED Tagfahrlicht, LED-Innenraumbeleuchtung, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni Schneeweiß, Lenkrad beheizbar, Lenkrad elektrisch höhen-/tiefenverstellbar, Lenkrad in hochwertiger Ledernachbildung, Lenkrad mit Memory-Funktion, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkung elektrisch unterstützt, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehaltern, Mittelarmlehne vorne, Multikollisionsbremse (Multi Collision Braking, MCB), Müdigkeitswarner (DAW), Navigation: Kia Kartennavigation mit 31,2 cm (12,3 Zoll) Bildschirmdiagonale, Niveauregulierung (Hinterachse), Notruf-Service e-Call, Parksensoren vorn, hinten und seitlich, Polster: Lederausstattung "Nappa", Privacy-Verglasung, Querverkehrwarner hinten inkl. Notbremsfunktion, Radio: Bose Surround Sound-System mit externer Endstufe, Radiozubehör: 12 Lautsprecher inkl. Subwoofer, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Online-Dienste Kia Live, Radiozubehör: Sprachverstärker über die Lautsprecher (Driver Talk), Radiozubehör: USB-Anschluss hinten, Radiozubehör: USB-Anschluss vorn, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenreparaturset, Remote Parkassistent, Rundumsichtkamera (Surround View Monitor, SVM), Räder: Leichtmetallfelgen 20", Schaltwippen am Lenkrad,

Sitz: 2. Sitzreihe verschiebbar und umklappbar (60:40), Sitz: Beifahrersitz elektrisch einstellbar, Sitz: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Beifahrersitz mit elektrisch 2-fach einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitz: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Fahrersitz mit Memory-Funktion, Sitz: Fahrersitz mit elektrisch 4-fach einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitz: Fahrersitz mit verstellbarer Beinauflage, Sitz: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe), Sitz: Sitzheizung vorn, Sitz: Sitzventilation vorn, Smart-Key und Startknopf, Solarglas Frontscheibe und vordere Seitenscheiben, Sonnenschutzrollos in den hinteren Türen, Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist, LFA), Spurhalteassistent mit visuellem/akustischem Warnsignal, Unterfahrschutz vorn und hinten, Voll-LED-Frontscheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 02.09.2025 bei Kilometerstand 54.945. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 3.200 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür hinten links Kratzer, smart repair (Bild 6); Felge hinten rechts Kratzer, erneuern (Bild 8); Felge vorne rechts Kratzer, erneuern (Bild 9); Tür vorne rechts Delle, smart repair (Bild 10); Tür vorne links, smart repair (Bild 11);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kofferraum Boden Beschädigt, (Bild 7); Stoßfänger vorne Kratzer, (Bild 12); Dachrahmen rechts Delle, (Bild 13, 14).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thorsten Böhning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Tür hinten links Kratzer



Bild 7 : Kofferraum Boden Beschädigt



Bild 8 : Felge hinten rechts Kratzer



Bild 9 : Felge vorne rechts Kratzer



Bild 10 : Tür vorne rechts Delle



Bild 11 : Tür vorne links



Bild 12 : Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 13 : Dachrahmen rechts Delle



Bild 14 : Dachrahmen rechts Delle