

INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426370352

Nº Revision: WTWS_617676

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7022-MDY	Nº CHASIS:	VF1RJB00370446605
KILOMETROS:	98799	MARCA:	RENAULT
F. PERITACIÓN:	16/04/2026	MODELO:	CAPTUR INTENS TCE 74KW (100CV) GLP
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	15/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	2801,70 €
Daños Interiores	328,73 €
Total Valoración	3130,43 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
749021232R	98600	Moqueta piso	1,00	394,61	118,38	276,23
		M.O. MOQUETA PISO	2,10	25,00	0,00	52,50

OBSERVACIONES
POSIBLES DAÑOS OCULTOS EN ZONA DELANTERA

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_617676
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	OV369
Kilómetros	98.799

Equipamiento

VIN Query

LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL	GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 2 - PGPRT2
GENERALES S/TRAVESAÑO REFORZADO - SSRCAR	GENERALES S/ADAPTACION VERSION - SAN613
GENERALES CON PROTECCION DE CHOQUE 03 - CHC03	EMBELLECEDORES S/PERSONALIZACION - SPERTA
CRISTALES SENSOR LUZ - ALAEVM	CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH
CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT	ACCESORIOS S/COBRO ELECTRONICO DE PEAJES - SSPTLP
MANUAL 6 VELOCIDADES - JT4	LUCES PILOTOS TR TIPO 2 - FEUAR2
TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6	VERSION EVOLUCION GAMA 4 - EV4GA1
VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2019 - M2019	VARIANTE S/EVOLUCION TECNICA - NOTCA
VARIANTE EVOLUCION TECNICA - TCHT0	PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE W - APV001_W
PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS PLANTA MONTAJE A - APV003_A	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM
TODO TERRENO 5 PUERTAS - HJB	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TLRP00	PROGRAMA DE VENTAS ESPAÑA - ESP01
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-002	ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - ITPK4	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM
SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1	ADAS SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - AVOSP1
TRANSMISION 4X2 - TR4X2	ADAS REGULADOR VELOCIDAD - RV
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP	NEUMATICOS 215/60 R 17..H
LLANTAS 7.0JX17" - RDIF02	LLANTAS LLANTAS 17" - RTOL17
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - AEBS07
EQUIPO MECANICO ECO PRO - ECOMOD	EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - SKTPOU
EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP	GAS PETROLEO LICUADO 999CC 74KW (101) - H4D 480
GENERAL TIPO MOTOR - H4D	COMBUSTIBLE BI-FUEL GPL - EQGPL
COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA - ESS	GENERAL INDICE MOTOR - 480
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01	ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U
ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM	ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - AVFAP
GENERAL NIVEL MOTORIZACION - MT	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y
CLIMATIZACIÓN SIN RESTRICCIÓN PAISES CALIDOS - SSCCPC	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA MOSCADA - VLMOU1
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH	VOLANTE Y MANDOS S/MANDO DE RADIO EN VOLANTE - SCDVIT
AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT	ASIENTOS ASIENTO DELANTERO TIPO 01 - SGAV01
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD TIPO 5 - ALOUC5	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP10	TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO - DRA
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01	INSTRUMENTACION PUERTAS SISTEMA APERTURA/CIERRE PUERTA 433 MHZ - SOP03C
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV IMPULSIONAL ANTIPINZAM - LVAVIP	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV LUNAS ELECTRICOS TR - LVAREI
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - RETRJR
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - AIRBDE	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - ABLAVI
CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA2	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		

FECHA FABRICACIÓN 09/01/2023	ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB2
TECHO S/TECHO SOLAR - TN	TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - SBARTO
RETROVISORES EXTERIOR 09 - RET09	RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC
ADAS SISTEMA ALERTA ALCANCE - DWGE01	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 4.2" - MET03
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL C/REPOSABRAZOS - CSRGAC	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/NAVEGADOR - NA40A
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLIGM2	ADAS CAMARA VISION TR - RRCAM
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL	INSTRUMENTACION CONSOLA ARQUITECTURA ELECTRONICA C1A RUN1 - AVC1A
COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE - ENPH01	ACCESORIOS S/PERSONALIZACION - SPERTP
ACCESORIOS S/PERSONALIZACION - SSPERG	ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT
ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV	ACCESORIOS SIN SISTEMA MULTISENSE - SSMLEX
ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - SANACF	ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA - SAN913

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
260607491R	Faro iz	1,00	774,18			774,18
	Incluye: Jgo reparación faro iz					
260101785R	Faro dr	1,00	774,18			774,18
	Incluye: Jgo reparación faro dr					
620227396R	Paragolpes dl	1,00	417,58			417,58
261528895R	Jgo tapas paragolpes dl	1,00	96,12			96,12
I VER JUEGO	Tapa iz paragolpes dl					
284420753R	Sensor aparcamiento dl iz	1,00	141,90			141,90
749021232R	Moqueta piso	1,00	394,61			394,61
801864042R	Moldura puerta dl dr	1,00	157,32			157,32

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1 A11D	Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr	0,30 h	25,00			7,50
NI A52K	Ajustar faros LED					
T1 A52K	Ajustar faros LED	0,30 h	25,00			7,50
+ A11D	Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr					
T1 04T2	Sustituir Moldura puerta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T1 5295	Sustituir Paragolpes dl	2,20 h	25,00			55,00
I 5356	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T2 GtT70010	Reparar Capó dl	2,50 h	25,00			62,50
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	5,00 h	25,00			125,00
T2 GtT752HL	Reparar Tapa inf retrovisor puerta iz	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	25,00			25,00
T2 GtT8105R	Reparar Paragolpes tr (zona dr)	0,50 h	25,00			12,50
T2 GtT81270	Reparar Embellecedor paragolpes tr	0,50 h	25,00			12,50
T2 GtT9060R	Reparar Estribo dr	2,00 h	25,00			50,00
T1 A3IJ	Sustituir Moqueta piso	2,10 h	25,00			52,50
I 5048	Desmontar y montar Consola central					
I 7016	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I 7016	Desmontar y montar Asiento dl dr					
I 7085	Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz					
I 7085	Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr					

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	7086	Desmontar y montar Guarnecido estribo iz					
I	7086	Desmontar y montar Guarnecido estribo dr					
I	A427EM	Desmontar y montar Asiento tr					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=0)					
	 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=12) (L=0)					
	 GtP9060R	Estribo dr Reparación (S=6)					
	 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
	 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=0)					
	 GtP70010	Capó dl Reparación (S=12) (L=0)					
	 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	PLASTICO						
	 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=10) (L=0) Texturado Completo					
	 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=3) (L=0) Color Carrocería Completo					
	 GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	 GtP69050	Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
	 GtP81270	Embellecedor paragolpes tr Reparación (S=2) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	06/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.755,89 €	Subtotal Horas MO	437,50 €	Subtotal Horas MO	286,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (17,50 h)	437,50 €	Subtotal M.O. (11,45 h)	286,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	437,50 €	Total mano de obra	286,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.755,89 €			Subtotal material	477,55 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	826,77 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.929,12 €			Total del material	477,55 €
				Total sin descuentos	763,80 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	763,80 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.929,12 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	437,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	763,80 €	Base del impuesto	3.130,42 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.130,42 €	IVA (21%)	657,39 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.787,81 €
				Total	3.787,81 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		

Equipamiento

VIN Query

LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL	GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 2 - PGPRT2
GENERALES S/TRAVESAÑO REFORZADO - SSRCAR	GENERALES S/ADAPTACION VERSION - SAN613
GENERALES CON PROTECCION DE CHOQUE 03 - CHC03	EMBELLECEDORES S/PERSONALIZACION - SPERTA
CRISTALES SENSOR LUZ - ALAEVM	CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH
CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT	ACCESORIOS S/COBRO ELECTRONICO DE PEAJES - SSPTLP
MANUAL 6 VELOCIDADES - JT4	LUCES PILOTOS TR TIPO 2 - FEUAR2
TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6	VERSION EVOLUCION GAMA 4 - EV4GA1
VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2019 - M2019	VARIANTE S/EVOLUCION TECNICA - NOTCA
VARIANTE EVOLUCION TECNICA - TCHT0	PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE W - APV001_W
PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS PLANTA MONTAJE A - APV003_A	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM
TODO TERRENO 5 PUERTAS - HJB	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TLRP00	PROGRAMA DE VENTAS ESPAÑA - ESP01
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-002	ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - ITPK4	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM
SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1	ADAS SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - AVOSP1
TRANSMISION 4X2 - TR4X2	ADAS REGULADOR VELOCIDAD - RV
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP	NEUMATICOS 215/60 R 17..H
LLANTAS 7.0JX17" - RDIF02	LLANTAS LLANTAS 17" - RTOL17
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - AEBS07
EQUIPO MECANICO ECO PRO - ECOMOD	EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - SKTPOU
EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP	GAS PETROLEO LICUADO 999CC 74KW (101) - H4D 480
GENERAL TIPO MOTOR - H4D	COMBUSTIBLE BI-FUEL GPL - EQGPL
COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA - ESS	GENERAL INDICE MOTOR - 480
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01	ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U
ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM	ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - AVFAP
GENERAL NIVEL MOTORIZACION - MT	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y
CLIMATIZACIÓN SIN RESTRICCION PAISES CALIDOS - SSCCPC	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA MOSCADA - VLMOU1
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH	VOLANTE Y MANDOS S/MANDO DE RADIO EN VOLANTE - SCDVIT
AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT	ASIENTOS ASIENTO DELANTERO TIPO 01 - SGAV01
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD TIPO 5 - ALOUC5	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP10	TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO - DRA
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01	INSTRUMENTACION PUERTAS SISTEMA APERTURA/CIERRE PUERTA 433 MHZ - SOP03C
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV IMPULSIONAL ANTIPINZAM - LVAVIP	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS TR - LVAREI
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - RETRJN
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - AIRBDE	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - ABLAVI
CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA2	TECHO S/TECHO SOLAR - TN
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR	FECHA FABRICACIÓN 09/01/2023
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB2	TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - SBARTO
RETROVISORES EXTERIOR 09 - RET09	RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC
ADAS SISTEMA ALERTA ALCANCE - DWGE01	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLIGM2
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 4.2" - MET03	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL C/REPOSABRAZOS - CSGAC
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/NAVEGADOR - NA40A	ADAS CAMARA VISION TR - RRCAM
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL	INSTRUMENTACION CONSOLA ARQUITECTURA ELECTRONICA C1A RUN1 - AVC1A

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		

COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE - ENPH01
 ACCESORIOS S/PERSONALIZACION - SSPERG
 ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV
 ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - SANACF

ACCESORIOS S/PERSONALIZACION - SPERTP
 ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT
 ACCESORIOS SIN SISTEMA MULTISENSE - SSMLEX
 ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA - SAN913

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260416_161704.jpg



20260416_161705.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161706.jpg



20260416_161708.jpg



20260416_161709.jpg



20260416_161710.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161712.jpg



20260416_161720.jpg



20260416_161716.jpg



20260416_161721.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161724.jpg



20260416_161730.jpg



20260416_161733.jpg



20260416_161734.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161739.jpg



20260416_161746.jpg



20260416_161748.jpg



20260416_161704(0).jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161822.jpg



20260416_161829.jpg



20260416_161827.jpg



20260416_161830.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161831.jpg



20260416_161839.jpg



20260416_161838.jpg



20260416_161841.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161844.jpg



20260416_161853.jpg



20260416_161903.jpg



20260416_161912.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161913.jpg



20260416_161920.jpg



20260416_161921.jpg



20260416_161922.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161924.jpg



20260416_161930.jpg



20260416_161931.jpg



20260416_161934.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161935.jpg



20260416_161941(0).jpg



20260416_161941.jpg



20260416_162026.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161803.jpg



20260416_161700.jpg



20260416_161840.jpg



20260416_161835.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161837.jpg



20260416_161852.jpg



20260416_161915.jpg



20260416_161925.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_161942.jpg



20260416_162032.jpg



20260416_162039.jpg



20260416_162350.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617676	Marca - Modelo	RENAULT CAPTUR II (HF) 5P (19-)		
Fecha Alta	17/04/2026 11:05:07	CUM	RE05101	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 9:06:37	Matrícula	7022-MDY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RJB00370446605		



20260416_162024.jpg



20260416_162037.jpg



WhatsApp Image 2026-04-22 at 15.37.05.jpeg