

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1898NHZ / WBA41FR030FW03930 / FW03930

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.764

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1898NHZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	01/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1898NHZ COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

1898NHZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
2. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
3. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	1.00 h.	0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		145,28 €
5. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	1.83 h.	7,75	0,00		119,78 €
6. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.83 h.	7,75	0,00		85,90 €
8. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.17 h.	9,19	0,00		92,73 €
11. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.08 h.	4,57	0,00		46,15 €
12. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €
13. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Anagrama acabado aleta dl iz	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1309,55 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1898NHZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,01 h.	269,88 €
Total material pintura	-	61,40 €
Total Mano de Obra Pintura	14,50 h.	558,22 €
Total Recambios	-	80,06 €
Descuento recambios aplicado	-	8,90 €
Total Faltantes	-	0,00 €

(IVA no incluido)

1898NHZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	340,00 €
















843 km 13:41

Values since Individual

1.0 l/h



Total 20764 km → 3880.8 km



Side lights on.

+ 27.5 °C



WARM-UP













BMW

TwinPower Turbo



2735

BMW
5164 7422287-11
170238_10 PL
M54
13000 90.001




WBA41FR030FW03930







ConnectedDrive



Door open.



0 km/h



inch/mm

5.82

OFF ON ZERO



45.6
OFF ON ZERO

245/45R18
TRACTION A TEMPERATURE A

DOT 12XEF 28 HO

Goodyear Eagle F1





inch/mm

6.30


OFF ON ZERO



































Manheim
CX-AUTOMOTIVE



