

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS5 RW079872	Erstzulassung	20.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	8 139 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdat

Lagerplatz



Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Hutablage	✓	Serviceheft	✓
Antenne	✓	Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Inspektion	✓


Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm



1



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

Geschätzte Reparaturkosten	
Gesamt netto	50,00€