

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002470005
Besichtigt am:	22.05.2026 08:57
Berichts-Nr:	10654769
FIN:	WAUZZZGY3PA139697



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZP
Erstzulassungsdatum:	11.08.2023
Laufleistung:	26.404 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Turboblau
Farbe Dach:	Turboblau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	stahlgrau-stahlgrau-anthrazit/ schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	19.02.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	24.188 km
Restlauf bis Service:	15.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail
 Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Armauflage in Kunstleder

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
 beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile

--

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Embleme

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 29 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Akustikverglasung

Funkschlüssel ohne Safelock

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Glanzpaket

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Licht-/Regensensor	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Manuelle Gepäckraumklappe	Ohne Vorkonditionierung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
MMI Navigation plus mit MMI touch	Pedalerie aus Edelstahl
MMI Radio plus	Räder Audi Sport, 10-Speichen-Stern, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18
Modul Boden hinten Ausführung 5	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Motorabdeckung	Räder, 5-Arm-Dynamik, 8,0Jx18, Winterreifen 225/40 R18
N.N.N. Ausführung 1	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagepaket	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenreparaturset
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Anhängavorrichtung	S line
Ohne Audi drive select	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheinwerfer
Ohne ECO-Funktion	S-Dachkantenspoiler
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Seitenschweller Standard
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Head-up-Display	Sitzheizung vorn
Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	spezielles Typschild EU
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sportback
Ohne Lade-Dock	Sportfahrwerk
Ohne Ladedose	Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwippen
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sportsitze vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Spurverlassenswarnung
Ohne Logoprojektion	

Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerung von Aktionspreisen
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Transportschutz (Ausf. 1)
Typprüfland Deutschland
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Verbundlenker-Hinterachse
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	7,5 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	7,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Zusätzliche Felge(n)	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Pauschalbetrag

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rückenlehnenbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGY3PA139697

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Zusätzliche Felge(n) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Pauschalbetrag

Kommentar

4x Radnabendeckel fehlen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Rückenlehnenbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

