



## » Übersicht


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002482929        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 27.05.2026 11:30  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10715512          |
| <b>FIN:</b>           | WVWZZZCD4PW138194 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                     |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                    |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                          |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNW                                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 31.01.2023                                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 42.174 km                                     |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                     |
| <b>Farbe:</b>                       | Atlantic Blue Metallic                        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Atlantic Blue Metallic                        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                  |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                        |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.500 ccm                                     |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                               |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                             |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                             |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                        |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang                         |
| <b>Polsterart:</b>                  | Alcantara                                     |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                             |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 04.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16

4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

6-Gang-Schaltgetriebe

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Dachhimmel

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelaufgabe

ergoActive-Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Memory-Funktion auf Fahrerseite, inkl. Sport-Komfortsitze vorn

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

|                                                                                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                        | Ohne Head-Up Display                                                              |
| Keine Aktionsausführung                                                                                         | Ohne Ladekabel                                                                    |
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                         | Ohne Mode3 Ladekabel                                                              |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen                  |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser             | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige                    |
| Komfortausstattung                                                                                              | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                   |
| Kopf- und Seitenairbags vorn und hinten, Center-Airbag                                                          | Ohne Spurwechselassistent                                                         |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                               | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                               |
| Kurzheck                                                                                                        | Ohne Trennwand                                                                    |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                              | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar                                                                 | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne                       |
| LED-Plus-Scheinwerfer                                                                                           | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                  |
| LED-Plus-Scheinwerfer                                                                                           | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                  |
| LED-Rückleuchten                                                                                                | Ohne zus. Zierleisten                                                             |
| Leergewichtsbereich Standard                                                                                    | Ohne zusätzliche Bereifung                                                        |
| Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite               | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                 |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch                                                                               | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"                  |
| Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"                                                   | Progressivlenkung                                                                 |
| Linkslenker                                                                                                     | Radio                                                                             |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                                 | Radschrauben Standard                                                             |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar                                                                 | Radstand                                                                          |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                                                 | Raucherausführung                                                                 |
| Motorenstart Standard                                                                                           | Rechtsverkehr                                                                     |
| Müdigkeitserkennung                                                                                             | Regensensor                                                                       |
| Multifunktionskamera                                                                                            | Regionscode " ECE " für Radio                                                     |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar                                                                       | Reifenkontrollanzeige                                                             |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                 | Reifenlieferanten für EU Länder                                                   |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                           | Rückfahrkamera "Rear View"                                                        |
| Nicht Heissland                                                                                                 | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne |
| Normal-Lackierung                                                                                               | Schaltgetriebe MQ 281                                                             |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung                                          | Schalthebelknauf in Leder                                                         |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                            | Scheibenbremsen hinten                                                            |
| Ohne 2. Batterie                                                                                                | Scheibenbremsen vorn                                                              |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                                  | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                       |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                                                      | Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung                    |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe                                                               | Seitenairbags vorn und hinten inkl. Proaktives Insassenschutzsystem               |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                              | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                 |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                                                     | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                    |
| Ohne Dachreling                                                                                                 | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                 |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                                                    | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                            |
| Ohne Feuerlöscher                                                                                               |                                                                                   |

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"  
Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt  
Gesamtleistung, 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sport-Komfortsitze vorn  
Sprachbedienung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und  
Vorwähluhr  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Tür und Seitenverkleidung  
Türgriffmulden beleuchtet  
Typprüfland Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Vierlenkerachse  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Winterpaket "Premium" inkl. Standheizung

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 5,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 5,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 7,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 16 94 V | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Dach                             | Delle(n)             | Kaltdrücken         |
| 2  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen           | Erneuern            |
| 3  | Kotflügel vorne links            | Delle(n)             | Kaltdrücken         |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD4PW138194

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja


**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

