

# Skoda

FABIA 1.0 TSI 70 KW (95 CV) MANUAL 5 VEL.

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBEP6PJ4T4065840



## Descripción

<b>Matrícula</b> 9441NKF	<b>Fecha de matriculación</b> 30/01/2026	<b>Kilometraje</b> 5762 km
<b>Color</b> Blanco	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 999 cc	<b>Transmisión</b> Manual
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 70 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
30/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
01/07/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
002	Capó / -	Abolladura	Aceptable



003 Parabrisas / -

Impacto

Aceptable



004 Techo / -

Abolladura

Aceptable



005 Puerta / Delantero Izquierdo

Ralladura

Aceptable



006 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Aceptable



007 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Aceptable



008 Puerta / Delantero Derecho

Ralladura

Aceptable



## Elementos faltantes

- |                                                                |                                                                               |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
<b>Delantero Derecho</b>	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
<b>Trasero Derecho</b>	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Ala / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura