

INFORME CONTROL VEHÍCULO



18 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426373044

Nº Revision: WTWS_620255

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	0993-LVZ	Nº CHASIS:	YV1XZBBVFN2725985
KILOMETROS:	212403	MARCA:	VOLVO
F. PERITACIÓN:	08/05/2026	MODELO:	XC40 1.5 T5 TWIN RECHARGE R-DESIGN
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	08/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	585,53 €
Daños Interiores	2755,05 €
Total Valoración	3340,58 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
32272744	9508L	Tapizado banqueta dl iz	1,00	221,50	66,45	155,05
		Sustituir tapizado asiento delantero izquierdo	104,00	25,00	0,00	2600,00

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Baliza V16 en guantera delantera. 3- Cable de carga eléctrico en maletero.

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_620255
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Kilómetros	212.403
------------	---------

Equipamiento

Manual

VERSION GAMA 2018 - 2018	ADAS REGULADOR VELOCIDAD - KG02
MANUAL 6 VELOCIDADES - M76	TRANSMISION 4X2 - AG01
GENERAL CAMBIO MANUAL - DF01	LLANTAS LLANTA PLATEADA - 965
LLANTAS ALE 7.5JX19" - R147	COLOR EXTERIOR BLANCO CRISTAL - 707
INYECCION MULTIPUNTO 1969CC 140KW (190) - B4204T47	EQUIPO ELECTRICO S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW - CI01
EQUIPO ELECTRICO S//SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48 VKERS - CM01	GENERAL MOTOR 4 CILINDROS - CH01
GENERAL MOTOR GASOLINA 4 CILINDROS - CA01	COMBUSTIBLE SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE - CB01
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL/TR SEMIAUTOMATICO - VP04	AUDIO/MULTIMEDIA SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE - K502
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE LUQIAO - XE09	ASIENTOS CONDUCTOR C/EXTENSION COJIN - NU03
ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 8 VIAS - NI03	TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR CARBON/TELA1/CARBON - R100
Nº SERIE 10085	PLANTA DE MONTAJE 10085
COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA - CG01	










Automático

ESPAÑA ESPAÑA	TODO TERRENO 5 PUERTAS
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101	

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
32272744	Tapizado banqueta dl iz	1,00	221,50			221,50

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT6145R	Reparar Piloto intermitente retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8620L	Reparar Moldura puerta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9050R	Reparar Aleta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T1  85220-2	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	1,04 h	25,00			26,00
I 85208-2	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I 85211-2	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9050L	Aleta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9050R	Aleta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP8620L	Moldura puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Piloto intermitente retrovisor dr	Daños previos	Pulir

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	195,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	221,50 €	Subtotal Horas MO	51,00 €	Subtotal Horas MO	140,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,04 h)	246,00 €	Subtotal M.O. (5,60 h)	140,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	246,00 €	Total mano de obra	140,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	221,50 €			Subtotal material	225,53 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	66,45 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	155,05 €			Total del material	225,53 €
				Total sin descuentos	365,53 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	365,53 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	155,05 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	246,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	365,53 €	Base del impuesto	766,58 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	766,58 €	IVA (21%)	160,98 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	927,56 €
				Total	927,56 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		

Equipamiento

Manual

VERSION GAMA 2018 - 2018
 MANUAL 6 VELOCIDADES - M76
 GENERAL CAMBIO MANUAL - DF01
 LLANTAS ALE 7.5JX19" - R147
 INYECCION MULTIPUNTO 1969CC 140KW (190) - B4204T47
 EQUIPO ELECTRICO S//SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48 VKERS - CM01
 GENERAL MOTOR GASOLINA 4 CILINDROS - CA01
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL/TR SEMIAUTOMATICO - VP04
 PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE LUQIAO - XE09
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 8 VIAS - NI03
 Nº SERIE 10085
 COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA - CG01

ADAS REGULADOR VELOCIDAD - KG02
 TRANSMISION 4X2 - AG01
 LLANTAS LLANTA PLATEADA - 965
 COLOR EXTERIOR BLANCO CRISTAL - 707
 EQUIPO ELECTRICO S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW - CI01
 GENERAL MOTOR 4 CILINDROS - CH01
 COMBUSTIBLE SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE - CB01
 AUDIO/MULTIMEDIA SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE - K502
 ASIENTOS CONDUCTOR C/EXTENSION COJIN - NU03
 TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR CARBON/TELA1/CARBON - R100
 PLANTA DE MONTAJE 10085

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101

TODO TERRENO 5 PUERTAS
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260508_101843.jpg



20260508_102006.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101958.jpg



20260508_101832.jpg



20260508_102044.jpg



20260508_102008.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101827.jpg



20260508_102021.jpg



20260508_101956.jpg



20260508_102010.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_102014.jpg



20260508_101834.jpg



20260508_101846.jpg



20260508_102041.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_102000.jpg



20260508_102015.jpg




20260508_101830.jpg



20260508_102017.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_102032.jpg



20260508_101936.jpg



20260508_102026.jpg



20260508_102036.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101710.jpg



20260508_101812.jpg



20260508_101717.jpg



20260508_101746.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101754.jpg



20260508_101744.jpg



20260508_101721.jpg



20260508_101807.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101757.jpg



20260508_101707.jpg



20260508_101742.jpg



20260508_101803.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101819.jpg



20260508_101714.jpg



20260508_101739.jpg



20260508_101821.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101753.jpg



20260508_101719.jpg



20260508_101750.jpg



20260508_101702.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101652.jpg



20260508_101656.jpg



20260508_101814.jpg



20260508_101705.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620255	Marca - Modelo	VOLVO XC40 (XZ) (18-)		
Fecha Alta	18/05/2026 8:42:10	CUM	VL02903	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	18/05/2026 8:58:53	Matrícula	0993-LVZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1XZBBVFN2725985		



20260508_101801.jpg