



Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4281382	Erstzulassung	20.11.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	46 259 km
Modell	CORSA 100KW GS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz					
------------	--	--	--	--	--



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm




Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm

Winter Kit

Hankook 195/55/16 H Winterreifen
7.0 mm



Hankook 195/55/16 H Winterreifen
7.0 mm



Kumho 195/55/16 H Winterreifen 6.0
mm



Kumho 195/55/16 H Winterreifen 6.0
mm

Außenschäden

1

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	-

2

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-
Position	-	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	-

3



Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,00
Position	Vorne	Reparaturkosten	280,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	462,17€
Nettokosten	742,17€

4

Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	98,05€
Nettokosten	83,34€

5



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,80
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	112,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	112,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	112,00€

6		Bauteil	Einstiegleiste	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	59,49€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	86,27€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	62,14€
		Position	-	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	174,14€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	215,22€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	242,44€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

Antenne ist fest geht nicht ab

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **1.440,36€**