MACADAM








Volvo XC40 (UKL): 2BDH827

Vinnumber:	**YV1XZBBVFN2690013**	Versionname:	**XC40 R-Design 1.5T5 Recharge 262pk/cv 5p Geartronic**
First Registrationdate:	**11/10/2021**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**143283**	Power Kw:	**132**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Plug-in Hybrid Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar removable**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**235/50/19/103 V**			
	Fr.L.	**Continental: 5 mm**	Fr.R.	**Continental: 5 mm**
	Re.L.	**Continental: 5 mm**	Re.R.	**Continental: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**235/50 R 19 103 V**
Tyre size FR	**235/50 R 19 103 V**
Tyre size RL	**235/50 R 19 103 V**
Tyre size RR	**235/50 R 19 103 V**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**256**
Tyre make FR	**256**
Tyre make RL	**256**
Tyre make RR	**256**

Assistance equipment

Emergency spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**
Number of charging cables (normal)	**1**		
Number of charging cables (rapid charge)	**1**		

Bonnet, Stone chip(s), Acceptable





Bumper F, Scratch(es), Spot repair





Wing FL, Dent(s), Acceptable




Alloy rim FL polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)






Wing trim FL, Scratch(es), Acceptable





Door FL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable





Door RL, Scratch(es), Acceptable

Bumper R, Scratch(es), Acceptable






Fog light RR, Waterinfiltration, Acceptable




Tailgate / Boot, Scratch(es), Acceptable




Step R, Scratch(es), Acceptable




Wing RR, Scratch(es), Acceptable




Door RR, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim RR polished, Scratch(es), Acceptable




Door FR, Scratch(es), Acceptable




Outer door handle FR, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim FR polished, Scratch(es), Acceptable




Wing FR, Scratch(es), Acceptable




Onderhoudshistorie van: YV1XZBBVFN2690013

ALPHABET

Kenteken	2BDH827
Merk Model	Volvo XC40 R-Design 1.5T5 Recharge 262pk/cv 5p Geartronic
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	10/11/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/28/26	135,809	klein materiaal	
7/28/26	135,809	luchtfilter interieur	Vervangen
7/28/26	135,809	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/28/26	135,809	Volvo motorolie service	Uitvoeren
2/18/26	125,659	diagnose	Uitvoeren
2/18/26	125,659	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
2/18/26	125,659	klein materiaal	
2/18/26	125,659	parkeersensor vooraan	Vervangen
2/12/26	125,173	controle niveaus	Uitvoeren
2/12/26	125,173	diagnose	Uitvoeren
2/12/26	125,173	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
2/12/26	125,173	Volvo motorolie service	Uitvoeren
8/19/25	101,069	bougie	Vervangen
8/19/25	101,069	klein materiaal	
8/19/25	101,069	luchtfilter	Vervangen
8/19/25	101,069	luchtfilter interieur	Vervangen
8/19/25	101,069	remvloeistof	Vervangen
8/19/25	101,069	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/19/25	101,069	versnellingsbakolie	Vervangen
8/19/25	101,069	Volvo motorolie service	Uitvoeren
5/20/25	101,063	diagnose	Uitvoeren
5/20/25	101,063	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
5/20/25	101,063	klein materiaal	
5/20/25	101,063		Uitvoeren
8/30/24	80,591	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
8/30/24	80,591	klein materiaal	Uitvoeren
8/30/24	80,591	luchtfilter interieur	Vervangen
8/30/24	80,591	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/30/24	80,591	Volvo motorolie service	Uitvoeren
5/28/24	70,732	controle niveaus	Uitvoeren
5/28/24	70,732	klein materiaal	Uitvoeren
5/28/24	70,732	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/28/24	70,732	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/7/24	60,465	diagnose	Uitvoeren
2/7/24	60,465	klein materiaal	Uitvoeren
12/22/23	60,465	diagnose	Uitvoeren
12/22/23	60,465	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
12/22/23	60,465	klein materiaal	Uitvoeren
12/22/23	60,465	vergrendelingsmotor (deur, koffer, tank	Vervangen
9/19/23	52,537	bougie	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/19/23	52,537	klein materiaal	Uitvoeren
9/19/23	52,537	luchtfilter	Vervangen
9/19/23	52,537	luchtfilter interieur	Vervangen
9/19/23	52,537	remblokken vooraan	Vervangen
9/19/23	52,537	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/19/23	52,537	versnellingsbakolie	Vervangen
9/19/23	52,537	Volvo motorolie service	Uitvoeren
9/23/22	24,854	batterij	Vervangen
9/23/22	24,854	klein materiaal	Uitvoeren
9/23/22	24,854	luchtfilter interieur	Vervangen
9/23/22	24,854	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/23/22	24,854	Volvo motorolie service	Uitvoeren
9/23/22	24,854	waterafvoer open dak	Repareren